

## Memo van de gedeputeerde

H.I. Roijackers

Gedeputeerde Water, Natuur en Gebiedsgerichte aanpak

### Onderwerp

Beheer en onderhoud faunapassages

### Datum

20 september 2021

### Documentnummer

C2270565/4949407

### Aan

Provinciale Staten van  
Noord-Brabant

### Kopie aan

-

### Van

Gedeputeerde H.I.  
Roijackers

### Telefoon

073-6812087

### Email

hroijackers@brabant.nl

### Bijlage(n)

4

Geachte Statenleden,

Via deze memo wil ik u graag informeren over het beheer en onderhoud van de faunapassages bij de provinciale infrastructuur. Dit conform de toezegging zoals die tijdens de Statendag van 20 november 2020 is gedaan in de Themabijeenkomst over de uitwerking voor de realisatie van de faunapassages. Tevens informeer ik u hierbij over e aanpak van de gemeentelijke knelpunten.

### Faunavoorzieningen in de provinciale infrastructuur

De provincie heeft een omvangrijk areaal aan faunavoorzieningen in onderhoud. Het gaat om ca. 2000 meter lijnvormige voorzieningen als hekwerken en poorten, 440 voorzieningen als inspectieputten, lichtkokers en terugkeervoorzieningen en ca. 1000m2 aan grindkoffers, inloopkommen, tunnels, stobbewallen etc. Daarnaast is nog sprake van aanvullende voorzieningen in duikers of grotere kunstwerken.

### Herstel faunavoorzieningen

Het is gebruikelijk dat bij start van een nieuw onderhoudscontract een nulmeting wordt gedaan. De nieuwe opdrachtnemer wil zich het areaal eigen maken en vaak zijn de uitgangspunten voor het nieuwe contract net anders dan voor het oude onderhoudscontract. In de nulmeting die in 2018 heeft plaatsgevonden is uitvoerig per faunaobject vastgelegd wat de onderhoudstoestand en levensduurverwachting was, inclusief programmeringsadvies en of sprake was van achterstallig onderhoud en/of geconstateerde gebreken. Van een deel van de constatering/gebreken is geoordeeld dat deze het meest efficiënt in projecten meegenomen zouden kunnen worden.

Daarna heeft de aannemer, met inschakeling van een externe adviseur, een advies opgesteld waarbij een prioritering is aangegeven in de werkzaamheden. Op basis hiervan is in 2019 een eerste set maatregelen uitgevoerd aan objecten met een urgent programmeringsadvies en een hoge ecologische waarde. Daarbij zijn aanliggende faunaobjecten tevens opgenomen in het werkpakket om de efficiëntie van de werkzaamheden te waarborgen. Het overzicht met de uitgevoerde herstelwerkzaamheden in 2019 vindt u in bijlage 1.

In 2020 zijn van alle overige objecten, o.b.v. de geconstateerde gebreken, 1 of meerdere herstelmaatregelen bepaald. Al deze gebreken zijn voor de uitvoering op kaart gevisualiseerd. Na de werkzaamheden zijn gegevens vanuit de uitvoering hieraan gekoppeld. Deze herstelmaatregelen zijn in 2020 en 2021 uitgevoerd.

Het overzicht met de uitgevoerde herstelwerkzaamheden in 2020/2021 vindt u in bijlage 2.

Voor een beperkt aantal objecten is een meer impactvolle ingreep nodig, waarvoor nog afstemming met de provinciale medewerkers nodig is of een aanvullende vergunning. Ook is sprake van aanvullende inspecties op wegen die later in het onderhoudsareaal zijn ingebracht.

Een totaaloverzicht met de aantallen uitgevoerde maatregelen en een beschrijving van de restpunten vindt u in bijlage 3.

**Datum**

20 september 2021

**Documentnummer**

### **Schouw en inspectie**

De faunavoorzieningen worden meegenomen in de wekelijkse schouwronde van de onderhoudsaannemer. Hierbij worden van de weg of het fietspad zichtbare (onderhouds)gebreken gesignaleerd. Daarnaast is sprake van een jaarlijkse gerichte schouw waarop uitvoeriger/specifieker wordt geschouwd op de faunavoorzieningen. Deze schouw heeft in het tweede kwartaal van dit jaar plaatsgevonden. Het overzicht met de bevindingen en statussen van deze inspectie vindt u in bijlage 4.

Met de uitgevoerde en nog geplande maatregelen en het afgesproken schouw- en inspectieregime zijn de faunavoorzieningen technisch op het afgesproken niveau gebracht en worden op dat niveau gehouden. Tijdelijk niet functioneren kan gezien de omvang van de voorzieningen voorkomen. Vandaar dat daarnaast geacteerd wordt op meldingen vanuit de omgeving. Deze zijn in te dienen via <https://www.brabant.nl/meldingwegen>. De melder krijgt dan ook een terugkoppeling over de afhandeling.

### **Gemeentelijke faunavoorzieningen**

Ook in gemeentelijk infrastructuur doen zich knelpunten voor die om faunavoorzieningen vragen. Gemeenten hebben daarin een eigen verantwoordelijkheid en waarvoor door de provincie met regelmaat aandacht wordt gevraagd. Zo is er een periodiek ambtelijk overleg over de ontsnipperingsopgaven en is het onderwerp geagendeerd op de bestuurlijke regionale Ontwikkeldagen die in het tweede kwartaal zijn gehouden. Tenslotte stimuleren wij gemeenten door jaarlijks een subsidie van €250.000 open te stellen en waarmee gemeenten 75% van de kosten kunnen verkrijgen.

Met vriendelijke groet,

H.I. Roijackers

Bijlage 1 werkzaamheden faunavoorzieningen 2019

| WERKPAKKET 2019    |      |           |                                          | Datum uitgevoerd                         |                                                                                                                           |                     |
|--------------------|------|-----------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| werk               |      |           |                                          | Opmerkingen en bijzonderheden uitvoering |                                                                                                                           | Fotomap (bewijs)    |
| Opdracht formulier | Weg  | Object ID | wegvak lengte (benadering obv kmtreking) | Datum uitvoering                         | Uitgevoerde maatregelen                                                                                                   | Fotomap (bewijs)    |
| A270-1             | A270 | 435       | 930                                      | 15-10-2019                               | Vrijmaaien gaas. Vastzetten draad+gaas+scherm / Over de lengte van 930 m van 6,35-5,350 li alles vrijgemaaid en vastgezet | A270-1              |
| A270-10            | A270 | 1492      | 16,985                                   | 17-07-2019                               | Maaien faunavoorziening en vervagen palen                                                                                 | A270-10             |
| A270-11            | A270 | 449       | 13,908                                   | 19-07-2019                               | Maaien faunavoorziening, faunatunnel vrijgemaaid.                                                                         | A270-11             |
| A270-12            | A270 | 443       | 194,824                                  | 19-07-2019                               | Gaasvastzetten, AMF scherm vervangen en vastzetten                                                                        | A270-12             |
| A270-13            | A270 | 281       | 1                                        | 20-07-2019                               | Maaien faunavoorziening. Scherm bij klaphekken aanpassen                                                                  | A270-13             |
| A270-14            | A270 | 450       | 0,7                                      | 19-07-2019                               | Faunaluik vrijmaaien, bramenstruik weg maaien                                                                             | A270-14             |
| A270-15            | A270 | 452       | 1                                        | 18-07-2019                               | Schermbij faunaklaphekken aanpassen zodat alles aansluit.                                                                 | A270-15             |
| A270-16            | A270 | 451       | 155,63                                   | 18-07-2019                               | Gaas vastzetten. Schermvastzetten, palen vervangen die slecht zijn.                                                       | A270-16             |
| A270-17            | A270 | 509       | 1                                        | 17-07-2019                               | 2 palen geplaatst zodat de looppoort altijd dicht gaat                                                                    | A270-17             |
| A270-18            | A270 | 507       | 142,722                                  | 17-07-2019                               | Gaas spannen en vastzetten. Scherm vastzetten                                                                             | A270-18             |
| A270-19            | A270 | 447       | 265,677                                  | 17-10-2019                               | Palen vervangen en gaas+scherm vastzetten                                                                                 | A270-19             |
| A270-2             | A270 | 62        | 1                                        | 15-10-2019                               | Paal vervangen dwarsraster                                                                                                | A270-2              |
| A270-20            | A270 | 444       | 200                                      | 17-07-2019                               | Gaas vastzetten/schermbij vastzetten. Maaien                                                                              | A270-20             |
| A270-21            | A270 | 446       | 1                                        | 17-07-2019                               | 1 paal vervangen, deze was weggereden                                                                                     | A270-21             |
| A270-3             | A270 | 438       | 950                                      | 13-11-2019                               | Vrijmaaien gaas, opschot verwijderd en vastzetten scherm.                                                                 | A270-3              |
| A270-4             | A270 | 439       | 476,749                                  | 15-11-2019                               | Vrijmaaien e herstellen gaas+scherm                                                                                       | A270-4              |
| A270-5             | A270 | 100       | 1                                        | 15-11-2019                               | Palen vervangen en gaas bij faunaluik                                                                                     | A270-5              |
| A270-6             | A270 | 440       | 1                                        | 21-10-2019                               | Zie A270-1 & A270-3                                                                                                       | Zie A270-1 & A270-2 |
| A270-7             | A270 | 441       | 378,387                                  | 17-10-2019                               | Maaien gaas en schermvastzetten.5 palen vervangen. Maaiwerk met traktor uitgevoerd                                        | A270-7              |
| A270-8             | A270 | 442       | 0,745                                    | 19-10-2019                               | Schermbij vastzetten                                                                                                      | A270-8              |
| A270-9             | A270 | 448       | 16,985                                   | 19-07-2019                               | Maaien faunavoorziening, palen vervangen, Scherm+gaas vastzetten                                                          | A270-9              |
| N262-1             | N262 | 587       | 199,207                                  | 16-08-2019                               | Palen (zover mogelijk gericht). Raster vastgezet en gespannen. Gehele AMF-schermbij bevestigd aan raster (zat los)        | N262-1              |
| N262-2             | N262 | 589       | 0,654                                    | 16-08-2019                               | Uitgevoerd bij N262-1 (fotomap wel apart aangeleverd)                                                                     | N262-2              |
| N262-3             | N262 | 1314      | 5                                        | 19-08-2019                               | Re - Raster schuin naar muur gemaakt. Li - Stond hekwerk, aan dit hekwerk bevestigd                                       | N262-3              |
| N262-4             | N262 | 591       | 19,532                                   | 19-08-2019                               | Oud scherm verwijderd. Nieuw gemonteerd.                                                                                  | N262-4              |
| N264-1             | N264 | 664       | 140,194                                  | 22-10-2019 / 24-10-2019                  | Vernieuwen gaas - dmv kraan                                                                                               | N264-1              |
| N264-10            | N264 | 688       | 1,009                                    | 31-10-2019                               | Luik vrijgemaaid en gesnoeid.                                                                                             | N264-10             |
| N264-11            | N264 | 687       | 48,393                                   | 08-11-2019                               | Alles vrijgemaaid en het gaas opnieuw gespannen                                                                           | N264-11             |
| N264-12            | N264 | 690       | 294,276                                  | 25-10-2019 / 30-10-2019                  | Gaaswerk vernieuwen + spandraad vernieuwen. Graafwerk door een kraan.                                                     | N264-12             |
| N264-13            | N264 | 708       | 0,887                                    | 25-10-2019 / 30-10-2019                  | Luik vrijgemaaid van sloot vuil en te hoge grond. Gaas vervangen, werkzaamheden met kraan uitgevoerd                      | N264-13             |
| N264-14            | N264 | 691       | 0,835                                    | 25-10-2019 / 30-10-2019                  | Luik vrijgemaaid van sloot vuil en te hoge grond. Gaas vervangen, werkzaamheden met kraan uitgevoerd                      | N264-14             |
| N264-15            | N264 | 693       | 1,073                                    | 24-10-2019                               | Luik vrijgemaaid van sloot vuil en te hoge grond. Gaas vervangen, werkzaamheden met kraan uitgevoerd                      | N264-15             |
| N264-16            | N264 | 686       | 0,747                                    | 08-11-2019                               | Gaas vernieuwd, luik vrij gemaaid.                                                                                        | N264-16             |
| N264-17            | N264 | 152       | 1                                        | 25-10-2019 / 30-10-2019                  | Gaas vernieuwd, luik vrij gemaaid.                                                                                        | N264-17             |
| N264-18            | N264 | 694       | 1,031                                    | 25-10-2019 / 30-10-2019                  | Luik vrijgemaakt                                                                                                          | N264-18             |
| N264-19            | N264 | 640       | 120,479                                  | 08-11-2019                               | Maaiwerkzaamheden uitgevoerd.                                                                                             | N264-19             |
| N264-2             | N264 | 134       | 1                                        | 22-10-2019 / 24-10-2019                  | Gaas vernieuwen. Luik opnieuw geplaatst dmv HGM                                                                           | N264-2              |
| N264-20            | N264 | 155       | 1                                        | 08-11-2019                               | Luik vrijgemaaid                                                                                                          | N264-20             |
| N264-21            | N264 | 642       | 54,435                                   | 08-11-2019                               | Zie N264-19                                                                                                               | N264-19             |
| N264-22            | N264 | 3         | 30                                       | 17-10-2019                               | AMF scherm vervangen over 30 m1                                                                                           | N264-22 7425-7429   |
| N264-23            | N264 |           | 100                                      | 17-10-2019                               | Herstel scherm over 100 m1 incl. maaiwerkzaamheden                                                                        | N264-23             |
| N264-24            | N264 |           | 15                                       | 18-10-2019                               | 3 nieuwe palen en montage scherm                                                                                          | N264-24             |
| N264-25            | N264 |           | 15                                       | 08-11-2019                               | Werkzaamheden zijn door derde uitgevoerd                                                                                  | N264-25             |
| N264-26            | N264 |           | 400                                      | 18-11-2019                               | Faunahekwerk vrijgemaaid                                                                                                  | N264-26             |
| N264-3             | N264 | 136       | 1                                        | 22-10-2019 / 24-10-2019                  | Gaas vernieuwen. Luik opnieuw geplaatst dmv HGM                                                                           | N264-3              |
| N264-4             | N264 | 681       | 231,946                                  | 04-11-2019 / 07-11-2019                  | Gaas vernieuwen, graafwerk met HGM                                                                                        | N264-4              |
| N264-5             | N264 | 711       | 0,039                                    | 06-11-2019                               | Herstel luik. Alles vrijgemaakt                                                                                           | N264-5              |
| N264-6             | N264 | 1402      | 29,87                                    | 17-10-2019                               | Herstel, vastzetten + spannen van het gaas                                                                                | N264-6              |
| N264-7             | N264 | 684       | 200,666                                  | 31-10-2019 / 04-11-2019                  | Vernieuwen gaas en spandraad. Maaien en snoeien voor de werkzaamheden met HGM                                             | N264-7              |
| N264-8             | N264 | 685       | 0,793                                    | 04-11-2019                               | Luik vrij gemaaid en weer werkend gemaakt. Gaas en paal vernieuwd.                                                        | N264-8              |
| N264-9             | N264 | 147       | 1                                        | 04-11-2019                               | Luik vrijgemaaid en gesnoeid.                                                                                             | N264-9              |
| N267-1             | N267 | 817       | 179,625                                  | 19-08-2019                               | Gaas nagelopen + gespannen en vastgezet. 2x paal vervangen                                                                | N267-1              |
| N267-2             | N267 | 816       | 117,135                                  | 19-08-2019                               | Palen+gaas nagelopen, gespannen en vervangen. Faunapoorten voor zover mogelijk gericht.                                   | N267-2              |

|         |      |             |         |                         |                                                                                                                                            |               |
|---------|------|-------------|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| N267-3  | N267 | 820         | 1       | 19-08-2019              | Fauna poort gericht (zie n267-2)                                                                                                           | N267-2        |
| N267-4  | N267 | 814         | 36,591  | 19-08-2019              | Faunapoort gericht (zie n267-2)                                                                                                            | N267-2        |
| N267-5  | N267 | 819         | 102,517 | 19-08-2019              | 3x paal 1x schoor vervangen. Alles gespannen en vastgezet                                                                                  | N267-5        |
| N267-6  | N267 | 818         | #VERW!  | 19-08-2019              | Raster vrijgezet palen vernieuwd draadgaas gespannen                                                                                       | N267-6        |
| N389-1  | N389 | 1175        | 25,097  | 12-08-2019              | Gehele raster uitgemaaid. Palen en poort gericht. Gaas gespannen.                                                                          | N389-1        |
| N389-10 | N389 | 27          | 3,908   | 14-08-2019 / 15-08-2019 | Werkzaamheden zijn uitgevoerd in opdracht N389-7/N389-8                                                                                    | N389-7/N389-8 |
| N389-11 | N389 | 1178        | 4,1     | 14-08-2019 / 15-08-2019 | Werkzaamheden zijn uitgevoerd in opdracht N389-7/N389-8                                                                                    | N389-7/N389-8 |
| N389-12 | N389 | 25          | 4,112   | 14-08-2019 / 15-08-2019 | Werkzaamheden zijn uitgevoerd in opdracht N389-7/N389-8                                                                                    | N389-7/N389-8 |
| N389-13 | N389 | 1155        | 35,039  | 14-08-2019 / 15-08-2019 | Werkzaamheden zijn uitgevoerd in opdracht N389-7/N389-8                                                                                    | N389-7/N389-8 |
| N389-14 | N389 | 1153        | 15,52   | 14-08-2019 / 15-08-2019 | Werkzaamheden zijn uitgevoerd in opdracht N389-7/N389-8                                                                                    | N389-7/N389-8 |
| N389-2  | N389 | 1176        | 14,406  | 13-08-2019              | Palen gericht, oude AMF-schermbewijderd. Poort gesteld en slot gemaakt.                                                                    | N389-2        |
| N389-3  | N389 | 30          | 4,055   | 12-08-2019              | Werkzaamheden zijn uitgevoerd in opdracht N389-1                                                                                           | N389-1        |
| N389-4  | N389 | 1172        | 28,641  | 12-08-2019              | Werkzaamheden zijn uitgevoerd in opdracht N389-1                                                                                           | N389-1        |
| N389-5  | N389 | 29          | 3,414   | 12-08-2019              | Werkzaamheden zijn uitgevoerd in opdracht N389-1                                                                                           | N389-1        |
| N389-6  | N389 | 1174        | 27,118  | 12-08-2019              | Werkzaamheden zijn uitgevoerd in opdracht N389-1                                                                                           | N389-1        |
| N389-7  | N389 | 1154        | 15,266  | 14-08-2019              | Palen gericht+vernieuwd. AMF scherm verwijderd en opnieuw aangebracht. Poorten zijn gesteld.                                               | N389-7        |
| N389-8  | N389 | 1156        | 12,013  | 15-08-2019              | Palen gericht, gaas bevestigd, AMF-schermbewijderd.                                                                                        | N389-8        |
| N389-9  | N389 | 1148        | 11,638  | 14-08-2019 / 15-08-2019 | Werkzaamheden zijn uitgevoerd in opdracht N389-7/N389-8                                                                                    | N389-7/N389-8 |
| N602-1  | N602 | 1129        | 200     | 15-07-2019              | Maaiwerk, palen vervangen en gaas gespannen.                                                                                               | N602-1        |
| N602-2  | N602 | 282         | 1       | 11-07-2019              | Palen vervangen+gaas. Vrijmaaien luik                                                                                                      | N602-2        |
| N602-3  | N602 | 1121        | 1       | 11-07-2019              | Poort herstellen, scherm aanbrengen                                                                                                        | N602-3        |
| N602-4  | N602 | 1120        | 150     | 11-07-2019              | Maaien hekwerk, schermherstellen                                                                                                           | N602-4        |
| N607-1  | N607 | 1571        | 3,693   | 15-07-2019              | Bekleden van de werkpoort                                                                                                                  | N607-1        |
| N607-2  | N607 | 277         | 3,938   | 15-07-2019              | Bekleden van de werkpoort                                                                                                                  | N607-2        |
| N607-3  | N607 | 430         | 4,064   | 16-07-2019              | Alleen gemaaid vanwege gebroken poort                                                                                                      | N607-3        |
| N607-4  | N607 | SL05: 18303 |         | 16-07-2019              | Gemaaid, faunapassage was al hersteld                                                                                                      | N607-4        |
| N615-1  | N615 | 593         | 30      |                         | Moet nog gebeuren                                                                                                                          |               |
| N615-2  | N615 | 593         | 1       |                         | Moet nog gebeuren                                                                                                                          |               |
| N625-1  | N625 | 1384        | 1       | 09-07-2019              | Schermbewijder plaatsen aan faunapoort en plaatsen 1 paal                                                                                  | N625-1        |
| N625-10 | N625 | 1621        | 2,145   | 12-11-2019              | Nieuw te plaatsen gaas+palen+scherm                                                                                                        | N625-10       |
| N625-2  | N625 | 1387        | 1       | 09-07-2019              | Plaatsen scherm, palen en gaas                                                                                                             | N625-2        |
| N625-3  | N625 | 1383        | 1       | 10-07-2019              | Uitgevoerd bij N625-4                                                                                                                      | N625-4        |
| N625-4  | N625 | 1386        | 1       | 10-07-2019              | Poorten voorzien van AMF schermen om zo een sluitende wering te maken voor amfibien. Op 2 hekken uitgevoerd. Ook N625-3. Zie foto's N625-4 | N625-4        |
| N625-5  | N625 | 1004        | 1       | 09-07-2019              | Schermbewijder plaatsen+ aansluiting dichtmaken aan viaduct.                                                                               | N625-5        |
| N625-6  | N625 |             | 40      | 17-07-2019              | Gaas+palen en scherm geplaatst                                                                                                             | N625-6        |
| N625-7  | N625 | 1612        | 29,105  | 10-07-2019              | Schermbewijder en gaas aan het hekwerk gemaakt. Vrij maaien van poort                                                                      | N625-7        |
| N625-8  | N625 | 1622        | 29,105  | 10-7-2019 / 11-07-2019  | 4x werkpoort bekleden met gaas en scherm.                                                                                                  | N625-8        |
| N625-9  | N625 | 1614        | 6,019   | 12-10-2019              | Nieuw te plaatsen gaas+scherm en 4 palen                                                                                                   | N625-9        |
|         |      |             |         |                         |                                                                                                                                            |               |

**Bijlage 2 Overzicht maatregelen werkzaamheden nulmeting faunavoorzieningen 2020- 2021**

| LINKNR     | OmschrijB                                                          | Maatregel                                                                   | Uitvoeringsdatum |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 46151 N282 | Faunaraster                                                        | Boom van raster verwijderen                                                 | 26-5-2020        |
| 46151 N282 | Faunaraster                                                        | AMF scherm vastzetten/vervangen (HM 7,2)                                    | 26-5-2020        |
| 46684 N612 | Fauna poort                                                        | Faunapoort opnieuw stellen                                                  | 14-12-2020       |
| 46684 N612 | Fauna poort                                                        | Rubberflap vervangen                                                        | 15-7-2020        |
| 46685 N612 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                                    | Herstel Faunaraster (dassengaas)                                            | 14-12-2020       |
| 46685 N612 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                                    | Vervangen instabiele/rotte palen (waar nodig)                               | 13-7-2020        |
| 46741 N285 | Faunapoort                                                         | Rubberflap vervangen Faunapoort                                             | 2-12-2020        |
| 46741 N285 | Faunapoort                                                         | Faunapoort opnieuw stellen                                                  | 2-12-2020        |
| 46801 N389 | Faunapoort                                                         | faunapoort opnieuw stellen + AMF scherm aanbrengen                          | 29-5-2020        |
| 46801 N389 | Faunapoort                                                         | slot herstellen faunapoort                                                  | 29-5-2020        |
| 46961 N282 | Fauna Dassentunnel incl loopkommen en grindkoffers en insp. putten | Glas Inspectieput (Rechts) al vervangen? Zo nee, bestellen.                 | 25-5-2020        |
| 47164 N618 | Faunapoort                                                         | Rubberflap aanbrengen faunapoort                                            | 27-1-2021        |
| 47173 N618 | Faunapoort                                                         | Faunapoort opnieuw stellen                                                  | 27-1-2021        |
| 47173 N618 | Faunapoort                                                         | Rubberflap aanbrengen faunapoort                                            | 27-1-2021        |
| 47233 N322 | Faunapoort                                                         | faunapoort opnieuw stellen                                                  | 28-4-2020        |
| 47235 N322 | Faunapoort                                                         | faunapoort opnieuw stellen                                                  | 28-4-2020        |
| 47257 N267 | Fauna Amfibieentunnel incl loopkommen en grindkoffers              | Hazelaar markeren/afzetten - zodat deze niet meegemaaid wordt volgende keer | 6-4-2020         |
| 47260 N267 | Fauna Amfibieentunnel incl loopkommen en grindkoffers              | Hazelaar markeren/afzetten - zodat deze niet meegemaaid wordt volgende keer | 6-4-2020         |
| 47352 A261 | Fauna Amfibieentunnel                                              | Begroeiing bramen verwijderen (tunnelmond)                                  | 3-11-2020        |
| 47423 N625 | Faunapoort                                                         | Rubberflap aanbrengen faunapoort                                            | 24-7-2020        |
| 47425 N625 | Faunapoort                                                         | Faunapoort opnieuw stellen                                                  | Nog uitvoeren    |
| 47425 N625 | Faunapoort                                                         | Rubberflap + slot faunapoort vervangen                                      | Nog uitvoeren    |
| 47426 N625 | Faunapoort                                                         | Faunapoort opnieuw stellen                                                  | Nog uitvoeren    |
| 47426 N625 | Faunapoort                                                         | Rubberflap + slot faunapoort vervangen                                      | Nog uitvoeren    |
| 47463 N395 | Fauna combiraster                                                  | Lokaal herstel Faunaraster incl AMF-scherm                                  | 14-12-2020       |
| 47472 N269 | Fauna combiraster                                                  | AMF scherm herstellen                                                       | 25-6-2020        |
| 47473 N269 | Fauna combiraster                                                  | AMF scherm herstellen                                                       | 17-12-2020       |
| 47475 N269 | Fauna combiraster                                                  | Houtachtig opschot verwijderen                                              | 18-11-2020       |
| 47479 N269 | Fauna combiraster                                                  | Vervangen oude/rotte palen                                                  | 18-11-2020       |
| 47479 N269 | Fauna combiraster                                                  | Houtachtig opschot verwijderen                                              | 18-11-2020       |
| 47479 N269 | Fauna combiraster                                                  | Amf scherm vastmaken                                                        | 29-6-2020        |
| 47480 N269 | Fauna combiraster                                                  | Houtachtig opschot verwijderen                                              | 14-12-2020       |
| 47480 N269 | Fauna combiraster                                                  | Vervangen oude/rotte palen                                                  | 29-6-2020        |
| 47480 N269 | Fauna combiraster                                                  | Aanbrengen paal (foto1698)                                                  | 29-6-2020        |
| 47483 N269 | Fauna combiraster                                                  | Bramenopschot verwijderen                                                   | 14-12-2020       |
| 47483 N269 | Fauna combiraster                                                  | Vervangen oude/rotte palen                                                  | 29-6-2020        |
| 47486 N269 | Fauna combiraster                                                  | Houtige opschot verwijderen                                                 | 14-12-2020       |
| 47486 N269 | Fauna combiraster                                                  | AMF scherm vastzetten/vervangen                                             | 29-6-2020        |
| 47489 N269 | Fauna Amfibieentunnel incl loopkommen en grindkoffers en insp.put  | Controleren op wateroverlast-->ja dan grindkoffer aanbrengen.               | 25-6-2020        |
| 47494 N269 | Fauna klaphek                                                      | AMF Scherm verwijderen en aanbrengen op klaphek zelf                        | 27-1-2021        |
| 47499 N269 | Fauna Amfibieentunnel incl loopkommen en grindkoffers en insp.put  | Faunatunnelmond vrijmaken van bramen                                        | 29-6-2020        |
| 47501 N269 | Fauna palen gaas en draadwerk                                      | AMF scherm vastzetten/vervangen                                             | 29-6-2020        |
| 47504 N269 | Fauna palen gaas en draadwerk                                      | lokaal herstel Palen-gaas-draadwerk (KZ) inclusief AFB scherm               | 29-6-2020        |
| 47509 N269 | Fauna palen gaas en draadwerk                                      | AMF scherm vastzetten/vervangen                                             | 17-11-2020       |
| 47509 N269 | Fauna palen gaas en draadwerk                                      | Spandraad herstellen (HM22,8)                                               | 17-11-2020       |
| 47516 N269 | Fauna combiraster                                                  | zwaar begroeid raster vrij zetten                                           | 10-11-2020       |
| 47516 N269 | Fauna combiraster                                                  | lokaal herstel Palen-gaas-draadwerk (KZ) inclusief AFB scherm               | 25-6-2020        |
| 47521 N269 | Fauna klaphek                                                      | AMF Scherm verwijderen en aanbrengen op klaphek zelf                        | 3-2-2021         |
| 47523 N269 | Fauna palen gaas en draadwerk                                      | lokaal herstel Palen-gaas-draadwerk (KZ) inclusief AFB scherm               | 11-11-2020       |
| 47523 N269 | Fauna palen gaas en draadwerk                                      | te kort raster(foto 2965) verlengen (nabij brug)                            | 11-11-2020       |
| 47527 N269 | Fauna combiraster                                                  | zwaar begroeid raster vrij zetten                                           | 17-12-2020       |
| 47527 N269 | Fauna combiraster                                                  | lokaal herstel Palen-gaas-draadwerk (KZ) inclusief AFB scherm               | 29-6-2020        |
| 47536 N269 | Fauna combiraster                                                  | AMF Scherm opnieuw aanbrengen/vastzetten                                    | 16-11-2020       |
| 47540 N269 | Fauna combiraster                                                  | Raster vrijmaken van houtopstand/houtopschot                                | 12-11-2020       |
| 47542 N269 | Fauna combiraster                                                  | AMF Scherm opnieuw aanbrengen/vastzetten                                    | 29-1-2021        |
| 47547 N269 | Fauna combiraster                                                  | Raster vrijmaken van houtopstand/houtopschot                                | 16-11-2020       |
| 47552 N269 | Fauna raster                                                       | Raster vrijmaken van houtopstand/houtopschot                                | 16-11-2020       |

|       |      |                                                                             |                                                                                 |               |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 47556 | N269 | Fauna raster                                                                | Raster vrijmaaien van bramenopschot                                             | 12-11-2020    |
| 47560 | N269 | Fauna combiraster                                                           | Houtachige begroeiing+bramen verwijderen uit raster                             | 16-11-2020    |
| 47560 | N269 | Fauna combiraster                                                           | Lokaal herstel Faunaraster                                                      | 16-11-2020    |
| 47567 | N269 | Fauna klaphek                                                               | aansluiting Faunapoort tot aan duiker doortrekken                               | 26-1-2021     |
| 47567 | N269 | Fauna klaphek                                                               | Faunapoort opnieuw stellen                                                      | 26-1-2021     |
| 47570 | N269 | Fauna combiraster                                                           | Onderdoorgang raster, tussen twee sloten opheffen                               | 27-1-2021     |
| 47571 | N269 | Faunapoort                                                                  | Faunapoort opnieuw stellen                                                      | 30-6-2020     |
| 47571 | N269 | Faunapoort                                                                  | Aanbrengen rubberflap op poort.                                                 | 12-11-2020    |
| 47572 | N269 | Fauna combiraster                                                           | Onderdoorgang raster, tussen twee sloten opheffen                               | 2-2-2021      |
| 47572 | N269 | Fauna combiraster                                                           | Raster vrij maken van begroeiing                                                | 2-2-2021      |
| 47572 | N269 | Fauna combiraster                                                           | Lokaal herstel raster (HM8,6)                                                   | 30-6-2020     |
| 47573 | N269 | Fauna combiraster                                                           | Houtachige begroeiing+bramen verwijderen uit raster                             | 16-11-2020    |
| 47573 | N269 | Fauna combiraster                                                           | Lokaal herstel Faunaraster                                                      | 28-5-2020     |
| 47581 | N269 | Fauna Amfibieentunnel                                                       | Plaatsen van een rooster in duiker, zodat fauna niet onder raster door kan      | 28-5-2020     |
| 47583 | N269 | Faunapoort                                                                  | Faunapoort opnieuw stellen                                                      | Nog uitvoeren |
| 47583 | N269 | Faunapoort                                                                  | Rubberflap vervangen Faunapoort                                                 | 18-11-2020    |
| 47597 | N269 | Faunapoort                                                                  | Faunapoort opnieuw stellen                                                      | 8-12-2020     |
| 47600 | N269 | Faunapoort                                                                  | Rubberflap vervangen Faunapoort                                                 | 27-5-2020     |
| 47602 | N269 | Fauna combiraster                                                           | Overwoekerd raster functioneel herstel door weghalen begroeiing                 | 16-11-2020    |
| 47604 | N269 | Fauna combiraster                                                           | Houtachtig Opschot verwijderen                                                  | 12-11-2020    |
| 47604 | N269 | Fauna combiraster                                                           | Plaatselijk herstel Faunaraster                                                 | 30-6-2020     |
| 47606 | N269 | Fauna combiraster                                                           | Raster vrijmaaien van bramenopslag                                              | 16-11-2020    |
| 47607 | N269 | Fauna combiraster                                                           | Houtachtig Opschot verwijderen                                                  | 29-5-2020     |
| 47609 | N269 | Fauna combiraster                                                           | Raster vrijmaaien van bramenopslag                                              | 18-11-2020    |
| 47612 | N269 | Fauna combiraster                                                           | Eindpaal tegen wildrooster aan verplaatsen,zodat de kier niet meer aanwezig is. | 30-6-2020     |
| 47615 | N269 | Fauna combiraster                                                           | Eindpaal tegen wildrooster aan verplaatsen,zodat de kier niet meer aanwezig is. | 16-11-2020    |
| 47617 | N269 | Fauna combiraster                                                           | Geul onder raster dichten HM9.7                                                 | 16-11-2020    |
| 47617 | N269 | Fauna combiraster                                                           | Gebroken paal vervangen                                                         | 16-11-2020    |
| 47623 | N269 | Faunaklaphek                                                                | Faunapoort opnieuw stellen                                                      | 30-6-2020     |
| 47629 | N269 | Fauna combiraster                                                           | Gebroken paal vervangen                                                         | 12-11-2020    |
| 47634 | N269 | Faunapoort                                                                  | Rubberflap vervangen Faunapoort                                                 | 27-5-2020     |
| 47637 | N269 | Faunapoort                                                                  | Faunapoort opnieuw stellen                                                      | 27-5-2020     |
| 47638 | N269 | Faunapoort                                                                  | Faunapoort opnieuw stellen                                                      | 8-12-2020     |
| 47640 | N269 | Faunapoort                                                                  | Faunapoort opnieuw stellen                                                      | 10-12-2020    |
| 47643 | N269 | Fauna combiraster                                                           | Spandraad herstellen                                                            | 26-5-2020     |
| 47649 | N269 | Faunapoort                                                                  | Faunapoort opnieuw stellen                                                      | 28-5-2020     |
| 47651 | N269 | Fauna combiraster                                                           | Lokaal herstel Faunaraster                                                      | 27-5-2020     |
| 47677 | N269 | Faunapoort                                                                  | Faunapoort opnieuw stellen                                                      | 28-5-2020     |
| 47716 | N260 | Faunapoort                                                                  | Amf scherm vastmaken                                                            | 23-6-2020     |
| 47724 | N285 | Fauna Amfibieentunnel incl loopkommen en grindkoffers                       | Tunnelmond klein beetje vrijgraven (evt struiken laten staan tbv dekking)       | 8-5-2020      |
| 47775 | N260 | Fauna Klaphek                                                               | Opnieuw stellen Fauna Klappoort                                                 | 24-6-2020     |
| 47776 | N260 | Kleinwild-Amfibieentunnel incl grindkoffers,inloopkommen en inspectieputten | Waterdicht maken inspectieput.                                                  | Nog uitvoeren |
| 47789 | N260 | Fauna Klaphek                                                               | Opnieuw stellen Fauna Klappoort                                                 | 24-6-2020     |
| 47798 | N639 | Fauna Werkpoort (GZ)                                                        | opnieuw stellen poort; Metaal                                                   | 16-6-2020     |
| 47825 | N639 | Fauna Werkpoort (GZ)                                                        | opnieuw stellen poort (5-6M) incl hang en sluitwerk                             | 17-6-2020     |
| 47825 | N639 | Fauna Werkpoort (GZ)                                                        | Rubberflap vervangen (4,3m1)                                                    | 10-12-2020    |
| 47877 | N263 | Fauna Werkpoort (GZ)                                                        | Faunawerkpoort opnieuw stellen                                                  | 21-1-2021     |
| 47879 | N263 | Fauna Werkpoort (GZ)                                                        | Rubberflap vervangen Fauna werkpoort                                            | 15-1-2021     |
| 47918 | N639 | Fauna Werkpoort (GZ) Hout                                                   | Rubberflap vervangen (4,4m1)                                                    | 18-6-2020     |
| 47918 | N639 | Fauna Werkpoort (GZ) Hout                                                   | herstel dassenraster en amfibiescherm op poort                                  | 30-11-2020    |
| 47938 | N639 | Fauna Werkpoort (GZ) Rechts                                                 | Rubber flab vervangen                                                           | 18-6-2020     |
| 47940 | N639 | Fauna Werkpoort (KZ) Links                                                  | opnieuw stellen poort (5M) incl hang en sluitwerk                               | 25-1-2021     |
| 48622 | N396 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                                             | Raster beter aansluiten op duiker                                               | 16-12-2020    |
| 48622 | N396 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                                             | Herstel Faunaraster (dassengaas)                                                | 26-5-2020     |
| 48623 | N396 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                                             | lokaal herstel Palen-gaas-draadwerk (KZ) inclusief AFB scherm                   | 25-5-2020     |
| 48625 | N396 | Fauna Werkpoort (KZ)                                                        | faunapoort opnieuw stellen + rubberflap aanbrengen                              | 9-12-2020     |
| 48627 | N396 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                                             | Raster beter aansluiten op duiker (foto 1541)                                   | 26-5-2020     |
| 48628 | N396 | Fauna Klaphek                                                               | AMF Scherm verwijderen en aanbrengen op klaphek zelf                            | 5-1-2021      |
| 48629 | N396 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                                             | Raster verlengen en beter aansluiten op duiker                                  | 16-12-2020    |

|       |      |                                 |                                                                                 |             |
|-------|------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 48630 | N396 | Fauna Werkpoort (KZ)            | vergrendeling op poort aanbrengen                                               | 9-12-2020   |
| 48630 | N396 | Fauna Werkpoort (KZ)            | faunapoort opnieuw stellen + rubberflap aanbrengen                              | 9-12-2020   |
| 48633 | N396 | Fauna Werkpoort (KZ)            | faunapoort rubberflap aanbrengen                                                | 25-5-2020   |
| 48635 | N396 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | AMF scherm herstellen/vervangen                                                 | 5-1-2021    |
| 48636 | N396 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Gebroken palen vervangen                                                        | 25-5-2020   |
| 48637 | N396 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Gebroken palen vervangen                                                        | 25-5-2020   |
| 48865 | N272 | Fauna Wildrooster (GZ)          | Kier tussen paal en wildrooster opheffen (paal verzetten)                       | 8-5-2020    |
| 49035 | N277 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Vervangen instabiele/rotte palen (waar nodig)                                   | 16-4-2020   |
| 49036 | N277 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Heg snoeien tot achter het raster                                               | 8-12-2020   |
| 49042 | N277 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Stalen Raster herstellen (HM 125,29)                                            | 8-12-2020   |
| 49043 | N277 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Stalen Raster herstellen (HM 125,29)                                            | 8-12-2020   |
| 49064 | N277 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | AMF scherm vastzetten/vervangen                                                 | 16-4-2020   |
| 49081 | N277 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | AMF scherm vastzetten/vervangen                                                 | 15-4-2020   |
| 49099 | N277 | Fauna Werkpoort (GZ)            | Raster beter aansluiten op poort                                                | 3-8-2020    |
| 49112 | N277 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Vervangen instabiele/rotte palen (waar nodig)                                   | 17-4-2020   |
| 49115 | N277 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Vervangen instabiele/rotte palen (waar nodig)                                   | 17-4-2020   |
| 49120 | N277 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Vervangen instabiele/rotte/gebroken palen                                       | 21-4-2020   |
| 52630 | N284 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | AMF scherm herstellen/vervangen                                                 | 4-1-2021    |
| 52630 | N284 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Ondergraving bij HM 9,84 opheffen                                               | 4-1-2021    |
| 52630 | N284 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | raster vrijmaken van bramenopschot                                              | 4-1-2021    |
| 52631 | N284 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | AMF scherm herstellen/vervangen                                                 | 20-1-2021   |
| 52631 | N284 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | raster vrijmaken van bramenopschot                                              | 20-1-2021   |
| 52634 | N284 | Fauna Werkpoort (KZ)            | Rubberflap vervangen Faunapoort                                                 | 20-1-2021   |
| 52643 | N284 | Fauna Werkpoort (GZ)            | Rubberflap vervangen Faunapoort                                                 | 7-12-2020   |
| 52643 | N284 | Fauna Werkpoort (GZ)            | faunapoort opnieuw stellen                                                      | 7-12-2020   |
| 52645 | N284 | Fauna Werkpoort (KZ)            | Rubberflap vervangen Faunapoort                                                 | 4-12-2020   |
| 52648 | N284 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | AMF scherm herstellen/vervangen                                                 | Controleren |
| 52653 | N284 | Fauna Werkpoort (KZ)            | Rubberflap vervangen Faunapoort                                                 | Controleren |
| 52653 | N284 | Fauna Werkpoort (KZ)            | faunapoort opnieuw stellen                                                      | 7-12-2020   |
| 52655 | N284 | Fauna Klaphek                   | AMF Scherm verwijderen en aanbrengen op klaphek zelf                            | 4-1-2021    |
| 52656 | N284 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | AMF scherm herstellen/vervangen                                                 | 4-1-2021    |
| 52656 | N284 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | raster vrijmaken van bramenopschot                                              | 4-1-2021    |
| 52670 | N269 | Fauna Looprichel                | Plaatsen van een rooster in duiker, zodat fauna niet onder raster door kan      | 28-5-2020   |
| 52677 | N269 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Plaatsen van een rooster in duiker, zodat fauna niet onder raster door kan      | 29-5-2020   |
| 52685 | N269 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | aansluiting Faunaraster tot aan de duiker doortrekken                           | 16-11-2020  |
| 52687 | N269 | Fauna Terrugkeerluik (KZ)       | Gebroken paal vervangen                                                         | 18-11-2020  |
| 52690 | N269 | Fauna Wildrooster (GZ)          | Hoekpaal raster verzetten zodat er geen wild langs het rooster af kan           | 18-11-2020  |
| 52698 | N269 | Fauna Wildrooster (GZ)          | Eindpaal tegen wildrooster aan verplaatsen,zodat de kier niet meer aanwezig is. | 18-11-2020  |
| 52711 | N269 | Fauna Wildrooster (GZ)          | Raster vrijmaken van houtopstand/houtopschot                                    | 18-11-2020  |
| 52717 | N269 | Fauna Klaphek                   | Bestrating onder klaphek herstellen                                             | 25-6-2020   |
| 52718 | N269 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | AMF Scherm opnieuw aanbrengen/vastzetten                                        | 16-11-2020  |
| 52804 | N395 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Lokaal herstel Faunaraster incl AMF-scherf                                      | 16-12-2020  |
| 52806 | N395 | Fauna Werkpoort (KZ)            | Kieren dichten / rubberflap vernieuwen                                          | 2-2-2021    |
| 52813 | N395 | Fauna Werkpoort (KZ)            | Rubberflap aanbrengen faunapoort                                                | 10-12-2020  |
| 52815 | N395 | Fauna Werkpoort (KZ)            | Rubberflap aanbrengen faunapoort                                                | 10-12-2020  |
| 52823 | N395 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Lokaal herstel Faunaraster                                                      | 14-12-2020  |
| 52828 | N284 | Fauna Klaphek                   | AMF Scherm verwijderen en aanbrengen op klaphek zelf                            | 18-12-2020  |
| 52830 | N279 | Fauna Werkpoort (GZ)            | faunapoort opnieuw stellen                                                      | 18-12-2020  |
| 52877 | N607 | Fauna Werkpoort (KZ)            | Opnieuw stellen Faunapoort                                                      | 26-6-2020   |
| 52910 | A270 | Fauna Klaphek                   | Herstellen klaphek                                                              | 8-7-2020    |
| 52938 | N270 | Fauna Werkpoort (KZ)            | faunapoort opnieuw stellen                                                      | 20-5-2020   |
| 52962 | N270 | Fauna Werkpoort (KZ)            | Amf scherm vastmaken + rubberflap vervangen                                     | 18-6-2020   |
| 52962 | N270 | Fauna Werkpoort (KZ)            | Aanbrengen schuifsluiting (foto3240)                                            | 18-6-2020   |
| 52963 | N270 | Fauna Werkpoort (KZ)            | Aanbrengen schuifsluiting (foto3240)                                            | 14-12-2020  |
| 52963 | N270 | Fauna Werkpoort (KZ)            | Amf scherm vastmaken + Opnieuw stellen Faunapoort                               | 4-8-2020    |
| 52965 | N270 | Fauna Klaphek                   | AMF Scherm verwijderen en aanbrengen op klaphek zelf                            | 28-1-2021   |
| 52966 | N270 | Fauna Werkpoort (KZ)            | Poort opnieuw stellen (indien mogelijk)                                         | 17-6-2020   |
| 52967 | N270 | Fauna Klaphek                   | AMF Scherm verwijderen en aanbrengen op klaphek zelf                            | 18-6-2020   |
| 52968 | N270 | Fauna Klaphek                   | AMF Scherm verwijderen en aanbrengen op klaphek zelf                            | 20-5-2020   |

|       |      |                                                       |                                                      |               |
|-------|------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| 52970 | N270 | Fauna Klaphek                                         | AMF Scherm verwijderen en aanbrengen op klaphek zelf | 27-5-2020     |
| 52972 | N270 | Fauna Klaphek                                         | AMF Scherm verwijderen en aanbrengen op klaphek zelf | 29-5-2020     |
| 52981 | N270 | Fauna Amfibieentunnel incl loopkommen en grindkoffers | Vervangen instabiele/rotte palen                     | 25-5-2020     |
| 52984 | N270 | Fauna Amfibieentunnel incl loopkommen en grindkoffers | Aanbrengen grindkoffer bij amfibientunnel            | 2-9-2020      |
| 53131 | N284 | Fauna Terugkeerluik (KZ)                              | Aanbrengen dwarsraster                               | 4-1-2021      |
| 53134 | N284 | Fauna Amfibieentunnel incl loopkommen en grindkoffers | Handmatig vrijgraven tunnelmond                      | 4-1-2021      |
| 53158 | N395 | Fauna Klaphek                                         | Schuifslot aanbrengen                                | 10-12-2020    |
| 53159 | N395 | Fauna Werkpoort (KZ)                                  | Rubberflap aanbrengen faunapoort                     | 10-12-2020    |
| 53168 | N269 | Fauna Werkpoort (KZ)                                  | Faunapoort opnieuw stellen                           | Nog uitvoeren |
| 53169 | N269 | Fauna Terugkeerluik (KZ)                              | Grondplaat Faunaluik opnieuw stellen                 | 18-11-2020    |
| 53170 | N269 | Fauna Werkpoort (KZ)                                  | aansluiting Faunapoort tot aan duiker doortrekken    | 12-11-2020    |
| 53170 | N269 | Fauna Werkpoort (KZ)                                  | Faunapoort opnieuw stellen                           | 12-11-2020    |
| 53177 | N269 | Fauna Klaphek                                         | Faunapoort opnieuw stellen                           | 29-5-2020     |
| 53184 | N269 | Fauna Terugkeerluik (KZ)                              | Aanbrengen dwarsraster bij terugkeerluik             | 18-11-2020    |
| 53185 | N269 | Fauna Terugkeerluik (KZ)                              | Aanbrengen dwarsraster bij terugkeerluik             | 17-11-2020    |
| 53186 | N269 | Fauna Werkpoort (KZ)                                  | Scharnier vervangen                                  | 17-12-2020    |
| 53186 | N269 | Fauna Werkpoort (KZ)                                  | Rubberflap vervangen Faunapoort                      | 29-6-2020     |
| 53187 | N269 | Fauna Werkpoort (KZ)                                  | Rubberflap vervangen Faunapoort                      | 2-2-2021      |
| 53187 | N269 | Fauna Werkpoort (KZ)                                  | Faunapoort opnieuw stellen                           | 29-6-2020     |
| 53189 | N269 | Fauna Terugkeerluik (KZ)                              | Aanbrengen dwarsraster                               | 17-11-2020    |
| 53190 | N269 | Fauna Terugkeerluik (KZ)                              | Aanbrengen dwarsraster                               | 18-11-2020    |
| 53191 | N269 | Fauna Terugkeerluik (KZ)                              | Aanbrengen dwarsraster                               | 17-11-2020    |
| 53193 | N269 | Fauna Klaphek                                         | AMF Scherm verwijderen en aanbrengen op klaphek zelf | 4-2-2021      |
| 53194 | N269 | Fauna Klaphek                                         | AMF Scherm verwijderen en aanbrengen op klaphek zelf | 3-2-2021      |
| 53195 | N269 | Fauna Terugkeerluik (KZ)                              | Aanbrengen dwarsraster                               | Nog uitvoeren |
| 53204 | N277 | Fauna Klaphek                                         | faunapoort opnieuw stellen                           | 1-2-2021      |
| 53206 | N277 | Fauna Werkpoort (KZ)                                  | Rubberflap aanbrengen Faunapoort                     | 17-4-2020     |
| 53208 | N277 | Fauna Werkpoort (KZ)                                  | Faunapoort opnieuw stellen                           | 1-2-2021      |
| 53208 | N277 | Fauna Werkpoort (KZ)                                  | Rubberflap vervangen Faunapoort                      | 1-2-2021      |
| 53211 | N277 | Fauna Werkpoort (KZ)                                  | Rubberflap op poort vervangen                        | 1-2-2021      |
| 53215 | N269 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | AMF scherm herstellen                                | 29-6-2020     |
| 53215 | N269 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Houtachtig opschot verwijderen                       | 29-6-2020     |
| 53221 | N269 | Fauna Klaphek                                         | AMF Scherm verwijderen en aanbrengen op klaphek zelf | 29-6-2020     |
| 53230 | N269 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Onderkant raster nabij duiker vastzetten             | 25-6-2020     |
| 53230 | N269 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Raster vrijmaaien van bramen                         | 16-11-2020    |
| 53231 | N269 | Fauna Werkpoort (KZ)                                  | faunapoort opnieuw stellen                           | 25-6-2020     |
| 53232 | N269 | Fauna Werkpoort (KZ)                                  | faunapoort opnieuw stellen                           | 25-6-2020     |
| 53236 | N269 | Fauna Terugkeerluik (KZ)                              | Grondplaat Faunaluik opnieuw stellen                 | 18-11-2020    |
| 53251 | N270 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Vervangen oude/rotte palen                           | 18-6-2020     |
| 53252 | N270 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Vervangen instabiele/rotte palen                     | 25-5-2020     |
| 53263 | N270 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | AMF scherm herstellen                                | 14-12-2020    |
| 53264 | N270 | Fauna Werkpoort (KZ)                                  | faunapoort opnieuw stellen                           | 14-12-2020    |
| 53264 | N270 | Fauna Werkpoort (KZ)                                  | Amf scherm vastmaken                                 | 20-5-2020     |
| 53265 | N270 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Amf scherm vastmaken                                 | 20-5-2020     |
| 53266 | N270 | Fauna Werkpoort (KZ)                                  | Rubberflap vervangen Faunapoort                      | 14-12-2020    |
| 53266 | N270 | Fauna Werkpoort (KZ)                                  | faunapoort opnieuw stellen                           | 20-5-2020     |
| 53316 | N279 | Fauna Terugkeerluik (KZ)                              | Verouderde/rotte palen vervangen                     | 18-12-2020    |
| 53320 | N279 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Verouderde/rotte palen vervangen                     | 24-6-2020     |
| 53321 | N279 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Verouderde/rotte palen vervangen                     | 23-6-2020     |
| 53330 | N279 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Verouderde/rotte palen vervangen                     | 23-6-2020     |
| 53330 | N279 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Lokaal herstel Faunaraster                           | 23-6-2020     |
| 53331 | N279 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Lokaal herstel Faunaraster                           | 25-6-2020     |
| 53332 | N279 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Verouderde/rotte palen vervangen                     | 23-11-2020    |
| 53332 | N279 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Lokaal herstel Faunaraster                           | 19-6-2020     |
| 53333 | N279 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Verouderde/rotte palen vervangen                     | 23-11-2020    |
| 53333 | N279 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Lokaal herstel Faunaraster                           | 19-6-2020     |
| 53336 | N607 | Fauna Werkpoort (KZ)                                  | Opnieuw stellen Faunapoort                           | 26-6-2020     |
| 53336 | N607 | Fauna Werkpoort (KZ)                                  | Rubberflap aanbrengen faunapoort                     | 26-6-2020     |
| 53339 | N607 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Lokaal herstel AMF scherm                            | 15-12-2020    |



|       |      |                                                       |                                                                                                                       |               |
|-------|------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 53342 | N607 | Fauna Werkpoort (KZ)                                  | Opnieuw stellen Faunapoort                                                                                            | 25-6-2020     |
| 53350 | A270 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | amfibiescherm vastzetten                                                                                              | 14-12-2020    |
| 53350 | A270 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Houtachtige ingroei verwijderen                                                                                       | 14-12-2020    |
| 53350 | A270 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Raster opnieuw vastzetten                                                                                             | 13-7-2020     |
| 53353 | A270 | Fauna Werkpoort (KZ)                                  | Opnieuw stellen Fauna werkpoort                                                                                       | 4-8-2020      |
| 53357 | A270 | Fauna Terugkeerluik (KZ)                              | Gebroken paal vervangen                                                                                               | 14-12-2020    |
| 53361 | A270 | Fauna Terugkeerluik (KZ)                              | Begroeiing verwijderen Fauna T-luik                                                                                   | Nog uitvoeren |
| 53417 | N269 | Fauna Werkpoort (KZ)                                  | Faunapoort opnieuw stellen                                                                                            | 26-1-2021     |
| 53417 | N269 | Fauna Werkpoort (KZ)                                  | Raster en Rubberflap aanbrengen Faunapoort                                                                            | 16-11-2020    |
| 53418 | N269 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Lokaal herstel Faunaraster                                                                                            | 16-11-2020    |
| 53418 | N269 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Houtachtige begroeiing+bramen verwijderen uit raster                                                                  | 28-5-2020     |
| 53438 | N270 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | AMF scherm herstellen/vervangen                                                                                       | 25-5-2020     |
| 53443 | N270 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Onderdoorgang HM 21,95 dicht maken met raster                                                                         | 16-6-2020     |
| 53444 | N270 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Onderdoorgang HM 21,95 dicht maken met raster                                                                         | 27-5-2020     |
| 53451 | N270 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Vervangen instabiele/rotte palen                                                                                      | 29-5-2020     |
| 53452 | N270 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Vervangen instabiele/rotte palen                                                                                      | 14-12-2020    |
| 53457 | N284 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | AMF scherm herstellen/vervangen                                                                                       | 17-12-2020    |
| 53457 | N284 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | raster vrijmaken van bramenopschot                                                                                    | 17-12-2020    |
| 53460 | N284 | Fauna Amfibieentunnel incl loopkommen en grindkoffers | Handmatig vrijgraven tunnelmond                                                                                       | 5-1-2021      |
| 53461 | N284 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Lokaal herstel Faunaraster                                                                                            | 5-1-2021      |
| 53461 | N284 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | AMF scherm herstellen/vervangen                                                                                       | 5-1-2021      |
| 53464 | A270 | Fauna Amfibieentunnel incl loopkommen en grindkoffers | Aanbrengen grindkoffer bij amfibientunnel                                                                             | 3-9-2020      |
| 53465 | N277 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Vervangen instabiele/rotte palen (waar nodig)                                                                         | 19-11-2020    |
| 53466 | N277 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Verouderde/rotte palen vervangen                                                                                      | Nog uitvoeren |
| 53466 | N277 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Houten struik verwijderen uit raster                                                                                  | 1-2-2021      |
| 53466 | N277 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Schade aan raster verhelpen                                                                                           | 17-4-2020     |
| 53467 | N277 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Vervangen instabiele/rotte/gebroken/missende palen                                                                    | 1-2-2021      |
| 53476 | N395 | Kleinwild-Amfibietntunnel                             | Buismonder vrij zetten van bramenopschot                                                                              | 16-12-2020    |
| 53489 | N284 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | AMF scherm herstellen/vervangen                                                                                       | 4-1-2021      |
| 53491 | N284 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | AMF scherm herstellen/vervangen                                                                                       | 18-12-2020    |
| 53492 | N284 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | AMF scherm herstellen/vervangen                                                                                       | 18-12-2020    |
| 53545 | N396 | Fauna Klaphek                                         | AMF Scherm verwijderen en aanbrengen op klaphek zelf                                                                  | 6-1-2021      |
| 53585 | A270 | Fauna Werkpoort (GZ)                                  | Rubberflap vervangen Fauna werkpoort                                                                                  | 7-7-2020      |
| 53595 | N396 | Fauna Terugkeerluik (KZ)                              | Rechtbuigen maaischade faunaluik                                                                                      | 25-5-2020     |
| 53596 | N396 | Fauna Terugkeerluik (KZ)                              | Grondplaat Faunaluik opnieuw stellen                                                                                  | 5-1-2021      |
| 53604 | N257 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Lokaal herstel AMF scherm                                                                                             | 4-6-2020      |
| 53604 | N257 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Ontbrekende paal opnieuw aanbrengen                                                                                   | 4-6-2020      |
| 53606 | N257 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Lokaal herstel AMF scherm                                                                                             | 6-1-2021      |
| 53607 | N257 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Lokaal herstel AMF scherm                                                                                             | 5-1-2021      |
| 53608 | N257 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Lokaal herstel AMF scherm                                                                                             | 4-6-2020      |
| 53609 | N257 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Lokaal herstel AMF scherm                                                                                             | 4-6-2020      |
| 53611 | N257 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Overgroeid raster vrijzetten                                                                                          | 4-6-2020      |
| 53614 | N257 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Lokaal herstel faunaraster                                                                                            | 18-6-2020     |
| 53614 | N257 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Overgroeid raster vrijzetten                                                                                          | 18-6-2020     |
| 53615 | N257 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Overgroeid raster vrijzetten                                                                                          | 3-6-2020      |
| 53615 | N257 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Lokaal herstel AMF scherm                                                                                             | 3-6-2020      |
| 53616 | N257 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Overgroeid raster vrijzetten                                                                                          | 3-6-2020      |
| 53626 | N257 | Fauna Wildrooster (GZ)                                | Plaatsen van een rooster aan de zijkant van het wildrooster, zodat fauna niet onder raster meer door kan              | Nog uitvoeren |
| 53627 | N257 | Fauna Wildrooster (GZ)                                | Plaatsen van een rooster aan de zijkant van het wildrooster, zodat fauna niet onder raster meer door kan              | 5-1-2021      |
| 53635 | N257 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | AMF scherm ingraven                                                                                                   | 14-12-2020    |
| 53635 | N257 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Lokaal herstel AMF scherm                                                                                             | 3-6-2020      |
| 53637 | N260 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Aanbrengen AMF-scherm                                                                                                 | 25-6-2020     |
| 53637 | N260 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Raster opnieuw vastzetten                                                                                             | 25-6-2020     |
| 53638 | N260 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Raster opnieuw vastzetten                                                                                             | 25-6-2020     |
| 53639 | N260 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Raster opnieuw vastzetten                                                                                             | 25-6-2020     |
| 53641 | N260 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Aansluitingen op andere voorzieningen (duikers - rasters) aanpassen/verbeteren                                        | 20-11-2020    |
| 53641 | N260 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | De palen verwijderen en aan de juiste zijde van het raster plaatsen (of raster aan andere kant van de palen plaatsen) | 24-6-2020     |
| 53649 | N260 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | lokaal herstel Palen-gaas-draadwerk (KZ) inclusief AFB scherm                                                         | 23-6-2020     |
| 53650 | N260 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | lokaal herstel Palen-gaas-draadwerk (KZ) inclusief AFB scherm                                                         | 23-6-2020     |

|       |      |                                                       |                                                                                                       |               |
|-------|------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 53651 | N260 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Faunavoorziening weghalen                                                                             | Nog uitvoeren |
| 53653 | N260 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Draad herstellen                                                                                      | 24-6-2020     |
| 53658 | N260 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | lokaal herstel Palen-gaas-draadwerk (KZ) inclusief AFB scherm                                         | 23-6-2020     |
| 53659 | N260 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | lokaal herstel Palen-gaas-draadwerk (KZ) inclusief AFB scherm                                         | 23-6-2020     |
| 53660 | N260 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Faunavoorziening weghalen                                                                             | 20-11-2020    |
| 53661 | N260 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Faunavoorziening weghalen                                                                             | 23-6-2020     |
| 53662 | N260 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | lokaal herstel Palen-gaas-draadwerk (KZ) inclusief AFB scherm                                         | 23-6-2020     |
| 53663 | N260 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | lokaal herstel Palen-gaas-draadwerk (KZ) inclusief AFB scherm                                         | 23-6-2020     |
| 53665 | N260 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Raster opnieuw vastzetten                                                                             | 23-6-2020     |
| 53667 | N260 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Spandraad herstellen                                                                                  | 23-6-2020     |
| 53667 | N260 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | amfibiescherm vastzetten                                                                              | 23-6-2020     |
| 53668 | N260 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Raster beter aansluiten op wildrooster - eindpalen verzetten.                                         | 23-11-2020    |
| 53668 | N260 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Lokaal herstel Faunaraster                                                                            | 23-6-2020     |
| 53669 | N260 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Lokaal herstel Faunaraster                                                                            | 20-11-2020    |
| 53669 | N260 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Raster beter aansluiten op wildrooster - eindpalen verzetten.                                         | 23-11-2020    |
| 53670 | N260 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Raster beter aansluiten op wildrooster - eindpalen verzetten.                                         | 23-11-2020    |
| 53670 | N260 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Lokaal herstel Faunaraster                                                                            | 23-6-2020     |
| 53711 | N260 | Kleinwild-Amfibieentunnel incl grindkoffers,inloopkom | Versperde buismond opengraven                                                                         | 23-6-2020     |
| 53728 | N260 | Fauna Terugkeerluik (KZ)                              | paal vervangen                                                                                        | 20-11-2020    |
| 53729 | N260 | Fauna Terugkeerluik (KZ)                              | Grondplaat terugkeerluik opnieuw stellen                                                              | 20-11-2020    |
| 53743 | N262 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Riet verwijderen uit raster                                                                           | 9-7-2020      |
| 53759 | N262 | Fauna Terugkeerluik (KZ)                              | Stalen rand buigen zodat klep weer open kan                                                           | 9-7-2020      |
| 53776 | N263 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Gebroken palen vervangen                                                                              | 12-1-2021     |
| 53776 | N263 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Herstellen AMF-scherm                                                                                 | 12-1-2021     |
| 53778 | N263 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | lokaal herstel Palen-gaas-draadwerk (KZ) inclusief AFB scherm                                         | 21-1-2021     |
| 53781 | N263 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | lokaal herstel Palen-gaas-draadwerk (KZ) inclusief AFB scherm                                         | 15-12-2020    |
| 53781 | N263 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Herstellen AMF-scherm                                                                                 | 2-6-2020      |
| 53785 | N263 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | lokaal herstel Palen-gaas-draadwerk (KZ) inclusief AFB scherm                                         | 2-6-2020      |
| 53789 | N263 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | lokaal herstel Palen-gaas-draadwerk (KZ) inclusief AFB scherm                                         | 3-6-2020      |
| 53796 | N263 | Fauna Werkpoort (GZ)                                  | Faunawerkpoort opnieuw stellen                                                                        | 2-6-2020      |
| 53802 | N263 | Fauna Werkpoort (GZ)                                  | Faunapoort opnieuw stellen                                                                            | 4-2-2021      |
| 53802 | N263 | Fauna Werkpoort (GZ)                                  | Rubberflap vervangen Faunapoort                                                                       | 2-6-2020      |
| 53804 | N264 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Herstel Eindpaal                                                                                      | 22-4-2020     |
| 53807 | N264 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Spandraad herstellen                                                                                  | 8-12-2020     |
| 53807 | N264 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Gat in raster herstellen                                                                              | 20-4-2020     |
| 53811 | N264 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | stalen raster herstellen                                                                              | 28-4-2020     |
| 53813 | N264 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Houtachige begroeiing verwijderen uit raster                                                          | 28-4-2020     |
| 53813 | N264 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | stalen raster herstellen                                                                              | 28-4-2020     |
| 53814 | N264 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Houtachige begroeiing verwijderen uit raster                                                          | 28-4-2020     |
| 53815 | N264 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Amf scherm vastmaken                                                                                  | 20-4-2020     |
| 53816 | N264 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Amf scherm vastmaken                                                                                  | 8-12-2020     |
| 53817 | N264 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Amf scherm vastmaken                                                                                  | 20-4-2020     |
| 53822 | N264 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Oude/afgebroken palen vervangen (tegen rotonde N602 aan)                                              | 22-4-2020     |
| 53824 | N264 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Missende paal aanbrengen                                                                              | 22-4-2020     |
| 53829 | N264 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Oude/afgebroken palen vervangen                                                                       | 22-4-2020     |
| 53831 | N264 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Stalen raster herstel (bij hmp51,34 en 51.79)                                                         | Nog uitvoeren |
| 53874 | N264 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Faunaraster AMF scherm vastmaken/vervangen                                                            | 23-4-2020     |
| 53876 | N264 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Faunaraster AMF scherm vastmaken/vervangen                                                            | 23-4-2020     |
| 53882 | N264 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Amf scherm vastmaken                                                                                  | 8-12-2020     |
| 53900 | N264 | Fauna Werkpoort (GZ)                                  | Amf scherm vastmaken (poort)                                                                          | 4-8-2020      |
| 53902 | N264 | Fauna Werkpoort (GZ)                                  | Amf scherm vastmaken (poort)                                                                          | 4-8-2020      |
| 53905 | N264 | Fauna Werkpoort (GZ)                                  | Faunapoort kieren dicht maken                                                                         | Nog uitvoeren |
| 53907 | N264 | Fauna Werkpoort (GZ)                                  | Faunapoort opnieuw stellen                                                                            | Nog uitvoeren |
| 53909 | N264 | Fauna Werkpoort (GZ)                                  | Faunapoort kieren dicht maken                                                                         | Nog uitvoeren |
| 53911 | N264 | Fauna Werkpoort (GZ)                                  | Faunapoort opnieuw stellen                                                                            | Nog uitvoeren |
| 53916 | N264 | Fauna Werkpoort (GZ)                                  | Amf scherm vastmaken                                                                                  | 2-2-2021      |
| 54090 | N267 | Fauna Amfibieentunnel incl loopkommen en grindkoffers | Nieuw dassenraster+AMF scherm plaatsen om de tunnelmond heen (zie overkant van de weg voor voorbeeld) | 16-12-2020    |
| 54100 | N269 | Fauna Terugkeerluik (KZ)                              | Aanbrengen dwarsraster                                                                                | 18-11-2020    |
| 54101 | N269 | Fauna Terugkeerluik (KZ)                              | Faunaluik vrij maken                                                                                  | 29-6-2020     |

|       |      |                                                       |                                                                  |            |
|-------|------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 54103 | N269 | Fauna Terugkeerluik (KZ)                              | Aanbrengen dwarsraster                                           | 17-11-2020 |
| 54118 | N270 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Hoop grond achter faunaraster in houtopstand verwerken           | 28-5-2020  |
| 54124 | N272 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Schadeherstel Faunaraster (HM 9,67)                              | 19-5-2020  |
| 54126 | N272 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Vervangen instabiele/rotte palen                                 | 13-5-2020  |
| 54127 | N272 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Vervangen instabiele/rotte palen                                 | 12-5-2020  |
| 54132 | N272 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | paal vervangen dwarsraster                                       | 13-5-2020  |
| 54143 | N272 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Verouderde/rotte palen vervangen                                 | 14-5-2020  |
| 54145 | N272 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Verouderde/rotte palen vervangen                                 | 11-5-2020  |
| 54147 | N272 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Vervangen instabiele/rotte palen                                 | 14-5-2020  |
| 54149 | N272 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Vervangen instabiele/rotte palen                                 | 8-12-2020  |
| 54152 | N272 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Vervangen instabiele/rotte palen (waar nodig)                    | 18-5-2020  |
| 54154 | N272 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Vervangen instabiele/rotte palen (waar nodig)                    | 11-5-2020  |
| 54156 | N272 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Herstel Faunaraster (dassengaas)                                 | 11-5-2020  |
| 54183 | N272 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Eindpaal raster tegen schapenwei raster aan plaatsen             | 19-11-2020 |
| 54183 | N272 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Raster met 50 meter verlengen (richting Elsendorp)               | 19-11-2020 |
| 54185 | N272 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Verouderde/rotte palen vervangen                                 | 6-5-2020   |
| 54186 | N272 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Vervangen raster: Nieuw Palen-gaas-draadwerk (KZ) plaatsen       | 6-5-2020   |
| 54187 | N272 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Verouderde/rotte palen vervangen                                 | 6-5-2020   |
| 54189 | N272 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Vervangen instabiele/rotte palen (waar nodig)                    | 6-5-2020   |
| 54190 | N272 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Vervangen instabiele/rotte palen (waar nodig)                    | 6-5-2020   |
| 54191 | N272 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | houtige bregoeiing uit raster verwijderen                        | 1-5-2020   |
| 54191 | N272 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Verouderde/rotte palen vervangen                                 | 4-5-2020   |
| 54192 | N272 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Verouderde/rotte palen vervangen                                 | 2-2-2021   |
| 54192 | N272 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | houtige bregoeiing uit raster verwijderen                        | 2-2-2021   |
| 54194 | N272 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Lokaal herstel raster                                            | 2-2-2021   |
| 54194 | N272 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | houtige bregoeiing uit raster verwijderen                        | 2-2-2021   |
| 54194 | N272 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Verouderde/rotte palen vervangen                                 | 1-5-2020   |
| 54195 | N272 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Verouderde/rotte palen vervangen                                 | 2-2-2021   |
| 54195 | N272 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Lokaal herstel raster                                            | 2-2-2021   |
| 54195 | N272 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | houtige bregoeiing uit raster verwijderen                        | 2-2-2021   |
| 54200 | N272 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | lokaal herstel Faunaraster+AMF scherm                            | 29-4-2020  |
| 54202 | N272 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Beide Faunahekken opnieuw stellen + raster+rubberflap herstellen | 30-4-2020  |
| 54202 | N272 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Vervangen instabiele/rotte palen (waar nodig)                    | 30-4-2020  |
| 54211 | N272 | Fauna Werkpoort (KZ)                                  | Kieren dicht en rubberflap aanbrengen                            | 30-4-2020  |
| 54212 | N272 | Fauna Klaphek                                         | faunapoort opnieuw stellen                                       | 11-5-2020  |
| 54215 | N272 | Fauna Terugkeerluik (KZ)                              | Aanbrengen klep - van terugkeerluik                              | 8-5-2020   |
| 54222 | N272 | Fauna Terugkeerluik (KZ)                              | Dwarsraster herstellen                                           | 6-5-2020   |
| 54226 | N272 | Fauna Terugkeerluik (KZ)                              | Verouderde/rotte palen vervangen                                 | 1-5-2020   |
| 54230 | N272 | Fauna Terugkeerluik (KZ)                              | Aanbrengen nieuwe klep Fauna terugkeerluik                       | 8-5-2020   |
| 54231 | N272 | Fauna Terugkeerluik (KZ)                              | Vervangen instabiele/rotte palen (waar nodig)                    | 6-5-2020   |
| 54232 | N272 | Fauna Terugkeerluik (KZ)                              | Vervangen instabiele/rotte palen (waar nodig)                    | 8-12-2020  |
| 54234 | N272 | Fauna Terugkeerluik (KZ)                              | Aanbrengen nieuwe klep Fauna terugkeerluik                       | 7-5-2020   |
| 54235 | N272 | Fauna Terugkeerluik (KZ)                              | Aanbrengen nieuwe klep Fauna terugkeerluik                       | 4-8-2020   |
| 54240 | N272 | Fauna Terugkeerluik (KZ)                              | Aanbrengen nieuwe klep Fauna terugkeerluik                       | 7-5-2020   |
| 54241 | N272 | Fauna Terugkeerluik (KZ)                              | Vervangen instabiele/rotte palen (waar nodig)                    | 11-5-2020  |
| 54256 | N277 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | AMF scherm vastzetten/vervangen                                  | 16-4-2020  |
| 54260 | N277 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | raster herstellen (HM111,08)                                     | 21-4-2020  |
| 54260 | N277 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Vervangen instabiele/rotte/gebroken/missende palen               | 21-4-2020  |
| 54261 | N277 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Stalen gegalvaniseerde paal vervangen                            | 15-4-2020  |
| 54273 | N277 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | stronken/struiken verwijderen uit raster                         | 15-4-2020  |
| 54274 | N277 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | lokaal herstel Palen-gaas-draadwerk                              | 16-4-2020  |
| 54277 | N277 | Fauna Werkpoort (KZ)                                  | Rubberflap op poort aanbrengen                                   | 1-2-2021   |
| 54277 | N277 | Fauna Werkpoort (KZ)                                  | AMF scherm op poort aanbrengen                                   | 1-2-2021   |
| 54278 | N277 | Fauna Werkpoort (KZ)                                  | stalen faunapoort opnieuw stellen                                | 24-2-2021  |
| 54302 | N277 | Fauna Amfibieentunnel incl loopkommen en grindkoffers | Buismond handmatig vrijgraven                                    | 17-4-2020  |
| 54307 | N262 | Kleinwild-Amfibie ntunnel                             | li buismond versperring opheffen                                 | 14-12-2020 |
| 54307 | N262 | Kleinwild-Amfibie ntunnel                             | li+re aansluiting op raster maken                                | 4-1-2021   |
| 54315 | N269 | Fauna Werkpoort (KZ)                                  | Faunapoort opnieuw stellen                                       | 16-11-2020 |
| 54331 | N632 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Raster+AMF scherm beter aansluiten op duiker                     | 9-12-2020  |

|       |      |                                 |                                                                                 |            |
|-------|------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 54332 | N632 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Lokaal herstel Faunaraster (grootwild)                                          | 9-12-2020  |
| 54342 | N272 | Fauna Dassentunnel (DT)         | Inspectie op inspectieput op lekkage                                            | 8-5-2020   |
| 54342 | N272 | Fauna Dassentunnel (DT)         | Maken kleine inloopkom Dassentunnel (ivm beheergrens)                           | 4-8-2020   |
| 54371 | N272 | Fauna Dassentunnel (DT)         | Handmatig vrijgraven tunnelmond                                                 | 12-5-2020  |
| 54384 | N279 | Fauna Klaphek                   | faunapoort opnieuw stellen                                                      | 24-6-2020  |
| 54413 | N282 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Plaatselijk herstel Faunaraster                                                 | 25-5-2020  |
| 54414 | N282 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | AMF scherm vastzetten/vervangen (HM 8,09)                                       | 25-5-2020  |
| 54435 | N282 | Fauna Looprichel                | Plank tbv opstaande rand aanbrengen. Ca 10cm hoog                               | 17-2-2021  |
| 54451 | N284 | Fauna Terugkeerluik (KZ)        | Aanbrengen dwarsraster                                                          | 17-12-2020 |
| 54452 | N284 | Fauna Terugkeerluik (KZ)        | Raster bij terugkeerluik herstellen                                             | 18-12-2020 |
| 54453 | N284 | Fauna Terugkeerluik (KZ)        | Aanbrengen dwarsraster                                                          | 18-12-2020 |
| 54473 | N285 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Raster vrijmaaien van meerjarige begroeiing                                     | 15-5-2020  |
| 54473 | N285 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Lokaal herstel Faunaraster                                                      | 18-5-2020  |
| 54473 | N285 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | AMF scherm herstellen/vervangen                                                 | 18-5-2020  |
| 54474 | N285 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Raster vrijmaaien van meerjarige begroeiing                                     | 8-5-2020   |
| 54474 | N285 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Lokaal herstel Faunaraster                                                      | 12-5-2020  |
| 54474 | N285 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | AMF scherm herstellen/vervangen                                                 | 12-5-2020  |
| 54476 | N285 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Gebroken palen vervangen                                                        | 13-5-2020  |
| 54477 | N285 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Lokaal herstel Faunaraster                                                      | 8-5-2020   |
| 54479 | N285 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Lokaal herstel Faunaraster (hm 19,029)                                          | 6-5-2020   |
| 54486 | N285 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | AMF scherm herstellen/vervangen                                                 | 25-5-2020  |
| 54486 | N286 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Lokaal herstel Faunaraster                                                      | 25-5-2020  |
| 54487 | N286 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Gebroken palen vervangen                                                        | 27-5-2020  |
| 54488 | N625 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Gebroken palen vervangen                                                        | 27-5-2020  |
| 54489 | N283 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Raster vrijzetten van overwoekerende begroeiing                                 | 19-5-2020  |
| 54489 | N284 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | AMF scherm herstellen/vervangen                                                 | 29-5-2020  |
| 54489 | N285 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Gebroken palen vervangen                                                        | 29-5-2020  |
| 54501 | N285 | Fauna Werkpoort (KZ)            | Rubberflap vervangen Faunapoort                                                 | 1-12-2020  |
| 54502 | N285 | Fauna Werkpoort (KZ)            | faunapoort opnieuw stellen                                                      | 2-12-2020  |
| 54526 | N286 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Paal vervangen                                                                  | 1-6-2021   |
| 54526 | N286 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | overwoekerd raster vrijzetten (17 - 17,2)                                       | 1-6-2021   |
| 54530 | N286 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | overwoekerd raster vrijzetten (17 - 17,2)                                       | 5-6-2020   |
| 54541 | N286 | Kleinwild-Amfibie ntunnel       | Raster beter aansluiten op buismond                                             | 4-6-2020   |
| 54542 | N625 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Raster vrijzetten van bramen begroeiing                                         | 24-7-2020  |
| 54587 | N618 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Herstel Faunaraster (dassengas+AMF)                                             | 27-1-2021  |
| 54587 | N618 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Vervangen instabiele/rotte palen (gemarkeerd)                                   | 17-7-2020  |
| 54588 | N618 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Herstel Faunaraster (dassengas+AMF)                                             | 27-1-2021  |
| 54588 | N618 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Vervangen instabiele/rotte palen (waar nodig)                                   | 27-1-2021  |
| 54588 | N618 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | doorgegroeide struiken verwijderen                                              | 17-7-2020  |
| 54590 | N618 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Kunststofdoppen aanbrengen, hvh is schatting                                    | 24-2-2021  |
| 54593 | N618 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Kunststofdoppen aanbrengen, hvh is schatting                                    | 24-2-2021  |
| 54595 | N618 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Kunststofdoppen aanbrengen, hvh is schatting                                    | 24-2-2021  |
| 54595 | N618 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Herstel Faunaraster (vierkant gaas)                                             | 17-6-2020  |
| 54596 | N618 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Kunststofdoppen aanbrengen, hvh is schatting                                    | 24-2-2021  |
| 54597 | N618 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Kunststofdoppen aanbrengen, hvh is schatting                                    | 24-2-2021  |
| 54599 | N618 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Herstel faunaraster                                                             | 20-7-2020  |
| 54601 | N618 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Vervangen raster: Nieuw Palen-gaas-draadwerk (KZ) plaatsen inclusief AFB scherm | 20-7-2020  |
| 54602 | N618 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Herstel faunaraster                                                             | 27-1-2021  |
| 54604 | N618 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Herstel faunaraster                                                             | 27-1-2021  |
| 54604 | N618 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | AMF scherm herstellen/vervangen                                                 | 16-7-2020  |
| 54606 | N618 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Herstel faunaraster                                                             | 27-1-2021  |
| 54606 | N618 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | AMF scherm herstellen/vervangen                                                 | 27-1-2021  |
| 54607 | N618 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Plaatselijk bramen verwijderen                                                  | 27-1-2021  |
| 54607 | N618 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Vervangen instabiele/rotte/ palen                                               | 17-7-2020  |
| 54609 | N618 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Vervangen instabiele/rotte/ palen                                               | 27-1-2021  |
| 54610 | N618 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Plaatselijk bramen verwijderen                                                  | 16-7-2020  |
| 54610 | N618 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Vervangen instabiele/rotte/ palen                                               | 16-7-2020  |
| 54611 | N618 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Kleine schade bij tunnel verhelpen                                              | 3-8-2020   |
| 54613 | N618 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Kleine schade raster maken                                                      | 20-7-2020  |

|       |      |                                                             |                                                                              |               |
|-------|------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 54619 | N618 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                             | Bramenopschot verwijderen                                                    | 24-7-2020     |
| 54620 | N618 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                             | Raster verzetten zodat Fauna niet meer via de duikermuur de weg op kan komen | 21-7-2020     |
| 54621 | N618 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                             | Raster vrijzetten van houtige begroeiing                                     | 20-7-2020     |
| 54622 | N618 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                             | Kleine schade raster maken                                                   | 20-7-2020     |
| 54622 | N618 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                             | Raster vrijzetten van houtige begroeiing                                     | 20-7-2020     |
| 54624 | N618 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                             | Vervangen instabiele/rotte/ palen                                            | 27-1-2021     |
| 54624 | N618 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                             | Plaatselijk bramen verwijderen                                               | 27-1-2021     |
| 54627 | N618 | Fauna Werkpoort (KZ)                                        | Faunapoort opnieuw stellen                                                   | 27-1-2021     |
| 54628 | N618 | Fauna Werkpoort (KZ)                                        | Faunapoort opnieuw stellen                                                   | 26-1-2021     |
| 54629 | N618 | Fauna Werkpoort (KZ)                                        | Faunapoort opnieuw stellen                                                   | 26-1-2021     |
| 54629 | N618 | Fauna Werkpoort (KZ)                                        | Kieren aan de zijanten dichtmaken met gaas                                   | 26-1-2021     |
| 54630 | N618 | Fauna Werkpoort (KZ)                                        | Kieren aan de zijanten dichtmaken met gaas                                   | 27-1-2021     |
| 54630 | N618 | Fauna Werkpoort (KZ)                                        | Faunapoort opnieuw stellen                                                   | 15-7-2020     |
| 54631 | N618 | Fauna Werkpoort (KZ)                                        | Kieren aan de zijanten dichtmaken met gaas                                   | 27-1-2021     |
| 54631 | N618 | Fauna Werkpoort (KZ)                                        | Faunapoort opnieuw stellen                                                   | 15-7-2020     |
| 54633 | N618 | Fauna Werkpoort (KZ)                                        | Kieren aan de zijanten dichtmaken met gaas                                   | 27-1-2021     |
| 54633 | N618 | Fauna Werkpoort (KZ)                                        | Faunapoort opnieuw stellen                                                   | 15-7-2020     |
| 54634 | N618 | Fauna Werkpoort (KZ)                                        | Faunapoort opnieuw stellen                                                   | 24-2-2021     |
| 54634 | N618 | Fauna Werkpoort (KZ)                                        | Rubberflap vervangen                                                         | 24-2-2021     |
| 54635 | N618 | Fauna Werkpoort (KZ)                                        | Kieren dichten / poort opnieuw stellen                                       | 27-1-2021     |
| 54635 | N618 | Fauna Werkpoort (KZ)                                        | Rubberflap vervangen                                                         | 27-1-2021     |
| 54638 | N618 | Fauna Werkpoort (KZ) incl klaphek                           | Aanbrengen raster op faunapoort                                              | 26-1-2021     |
| 54638 | N618 | Fauna Werkpoort (KZ) incl klaphek                           | Kieren dichten met raster/rubberflap                                         | 24-1-2021     |
| 54642 | N618 | Fauna Terugkeerluik (KZ)                                    | Aanbrengen dwarsraster                                                       | 27-1-2021     |
| 54642 | N618 | Fauna Terugkeerluik (KZ)                                    | Vervangen paal bij terugkeerluik                                             | 17-7-2020     |
| 54643 | N618 | Fauna Terugkeerluik (KZ)                                    | Aanbrengen dwarsraster                                                       | 27-1-2021     |
| 54643 | N618 | Fauna Terugkeerluik (KZ)                                    | Vervangen paal bij terugkeerluik                                             | 27-1-2021     |
| 54644 | N618 | Fauna Terugkeerluik (KZ)                                    | Aanbrengen dwarsraster                                                       | 27-1-2021     |
| 54645 | N618 | Fauna Terugkeerluik (KZ)                                    | Aanbrengen dwarsraster                                                       | 27-1-2021     |
| 54645 | N618 | Fauna Terugkeerluik (KZ)                                    | Vervangen paal bij terugkeerluik                                             | 27-1-2021     |
| 54646 | N618 | Fauna Terugkeerluik (KZ)                                    | Aanbrengen dwarsraster                                                       | 20-7-2020     |
| 54648 | N618 | Fauna Terugkeerluik (KZ)                                    | Grondplaat Faunaluik opnieuw stellen                                         | 27-1-2021     |
| 54649 | N618 | Fauna Terugkeerluik (KZ)                                    | Grondplaat Faunaluik opnieuw stellen                                         | 27-1-2021     |
| 54650 | N618 | Fauna Terugkeerluik (KZ)                                    | Grondplaat Faunaluik opnieuw stellen                                         | 27-1-2021     |
| 54651 | N618 | Fauna Terugkeerluik (KZ)                                    | Dwarsraster herstellen                                                       | 27-1-2021     |
| 54651 | N618 | Fauna Terugkeerluik (KZ)                                    | Grondplaat Faunaluik opnieuw stellen                                         | 27-1-2021     |
| 54653 | N618 | Fauna Terugkeerluik (KZ)                                    | Aanbrengen dwarsraster                                                       | 16-7-2020     |
| 54660 | N618 | Fauna Wildrooster (GZ)                                      | Afwatering/afvoer wildrooster openen                                         | 27-1-2021     |
| 54669 | N618 | Kleinwild-Amfibie ntunnel incl inloopkommen en grindkoffers | Herstellen inspectieput (rubber ring putdeksel)                              | Nog uitvoeren |
| 54674 | N618 | Fauna Looprichel                                            | Overwoekerde looprichel vrijmaken                                            | Nog uitvoeren |
| 54676 | N618 | Fauna Looprichel                                            | Overwoekerde looprichel vrijmaken                                            | 27-1-2021     |
| 54682 | N618 | Fauna Loopplank                                             | Loopplank rechtleggen                                                        | 15-7-2020     |
| 54685 | N617 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                             | Lokaal herstel Faunaraster -vn AMF scherm                                    | 23-7-2020     |
| 54711 | N616 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                             | Herstel Faunaraster (dassengaas)                                             | 14-7-2020     |
| 54719 | N616 | Fauna Werkpoort (KZ)                                        | Faunapoort opnieuw stellen                                                   | 3-2-2021      |
| 54719 | N616 | Fauna Werkpoort (KZ)                                        | Rubberflap vervangen                                                         | 3-2-2021      |
| 54749 | N612 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                             | Herstel Faunaraster (dassengaas)                                             | 14-12-2020    |
| 54750 | N612 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                             | Herstel Faunaraster (dassengaas)                                             | 29-7-2020     |
| 54751 | N612 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                             | Herstel Faunaraster (dassengaas)                                             | 13-7-2020     |
| 54752 | N612 | Fauna Terugkeerluik (KZ)                                    | Dwarsraster herstellen                                                       | 13-6-2020     |
| 54763 | N605 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                             | AMF scherm herstellen/vervangen                                              | 19-5-2020     |
| 54766 | N605 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                             | AMF scherm herstellen/vervangen                                              | 19-5-2020     |
| 54767 | N605 | Fauna Werkpoort                                             | Faunapoort opnieuw stellen                                                   | 4-8-2020      |
| 54768 | N605 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                             | AMF scherm herstellen/vervangen                                              | 19-5-2020     |
| 54769 | N605 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                             | Lokaal herstel Faunaraster                                                   | 19-5-2020     |
| 54771 | N605 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                             | AMF scherm herstellen/vervangen                                              | 19-5-2020     |
| 54772 | N605 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                             | AMF scherm herstellen/vervangen                                              | 4-8-2020      |
| 54780 | N605 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                             | AMF scherm herstellen/vervangen                                              | 19-5-2020     |
| 54783 | N605 | Fauna Werkpoort (KZ)                                        | Faunapoort opnieuw stellen                                                   | Nog uitvoeren |

|       |      |                                                         |                                                       |            |
|-------|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| 54784 | N605 | Fauna Werkpoort (KZ)                                    | Kier dichten onder Faunapoort                         | 19-5-2020  |
| 54786 | N605 | Fauna Werkpoort (KZ)                                    | Faunapoort opnieuw stellen                            | 19-5-2020  |
| 54808 | N394 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                         | Lokaal herstel Faunaraster                            | 3-6-2020   |
| 54809 | N394 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                         | Lokaal herstel Faunaraster                            | 3-6-2020   |
| 54810 | N394 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                         | Lokaal herstel Faunaraster                            | 15-12-2020 |
| 54825 | N285 | Fauna Amfibieentunnel                                   | Aanbrengen grindkoffer bij amfibieentunnel            | 1-2-2021   |
| 54827 | N285 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                         | Lokaal herstel Faunaraster (o.a. HM 17.3)             | 8-6-2020   |
| 54828 | N285 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                         | Lokaal herstel Faunaraster (o.a. HM 17.2)             | 8-6-2020   |
| 54828 | N285 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                         | overwoekerd raster vrijzetten (17 - 17,2)             | 8-6-2020   |
| 54829 | N285 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                         | AMF scherm weghalen                                   | 28-10-2020 |
| 54831 | N285 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                         | Lokaal herstel Faunaraster                            | 9-6-2020   |
| 54832 | N285 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                         | Lokaal herstel Faunaraster                            | 9-6-2020   |
| 54833 | N285 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                         | Lokaal herstel Faunaraster                            | 11-6-2020  |
| 54834 | N285 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                         | Lokaal herstel Faunaraster (o.a. HM 16,09)            | 12-6-2020  |
| 54858 | N285 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                         | AMF scherm herstellen/vervangen                       | 16-6-2020  |
| 54860 | N285 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                         | AMF scherm herstellen/vervangen                       | 16-6-2020  |
| 54863 | N285 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                         | AMF scherm herstellen/vervangen                       | 16-6-2020  |
| 54863 | N285 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                         | Raster vrijzetten van overwoekerende begroeiing       | 16-6-2020  |
| 54864 | N285 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                         | Raster vrijzetten van overwoekerende begroeiing       | 14-12-2020 |
| 54864 | N285 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                         | Amf scherm vastmaken                                  | 16-6-2020  |
| 54866 | N285 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                         | AMF scherm herstellen/vervangen                       | 16-6-2020  |
| 54866 | N285 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                         | Raster vrijzetten van overwoekerende begroeiing       | 16-6-2020  |
| 54882 | N289 | Fauna Klaphek                                           | Rubberflap vervangen Faunapoort                       | 16-6-2020  |
| 54883 | N289 | Fauna Klaphek en werkpoort                              | faunapoort opnieuw stellen                            | 4-1-2021   |
| 54886 | N289 | Fauna Terugkeerluik (KZ)                                | Aanbrengen dwarsraster                                | 4-1-2021   |
| 54918 | N289 | Fauna Terugkeerluik (KZ)                                | Dwarsraster herstellen                                | 14-12-2020 |
| 54920 | N329 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (GZ)                         | Raster vrijmaken van bramen/houtopschot               | 9-4-2020   |
| 54929 | N329 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (GZ)                         | Raster vrijmaken van bramen/houtopschot               | 3-2-2021   |
| 54984 | N324 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                         | Vervangen instabiele/rotte palen (waar nodig)         | 6-8-2020   |
| 54994 | N324 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                         | Lokaal herstel Faunaraster                            | 6-8-2020   |
| 54999 | N324 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                         | Vervangen instabiele/rotte palen (waar nodig)         | 6-8-2020   |
| 55000 | N324 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                         | Vervangen instabiele/rotte palen (waar nodig)         | 29-1-2021  |
| 55004 | N324 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                         | Vervangen instabiele/rotte palen (waar nodig)         | 29-1-2021  |
| 55006 | N324 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                         | Vervangen instabiele/rotte palen (waar nodig)         | 7-8-2020   |
| 55009 | N324 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                         | Vervangen instabiele/rotte palen (waar nodig)         | 6-8-2020   |
| 55017 | N324 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                         | Snoeien heg achter het raster                         | 14-4-2020  |
| 55169 | N324 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                         | Lokaal herstel Faunaraster (hm 18,52)                 | 29-1-2021  |
| 55185 | N324 | Fauna Dassentunnel (DT)                                 | Handmatig vrijgraven vrijmaken tunnelmond             | 14-4-2020  |
| 55194 | N324 | Fauna Dassentunnel incl inloopkommen en grindkoffers    | Handmatig vrijgraven vrijmaken tunnelmond             | 14-4-2020  |
| 55196 | N324 | Kleinwild-Amfibietntunnel incl loopkommen, grindkoffers | Handmatig vrijgraven vrijmaken tunnelmond             | 14-4-2020  |
| 55207 | N322 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                         | Raster verlengen tot in de sloot (beide zijden)       | 28-4-2020  |
| 55207 | N322 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                         | Lokaal herstel Faunaraster                            | 28-4-2020  |
| 55208 | N322 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                         | Lokaal herstel Faunaraster                            | 28-4-2020  |
| 55208 | N322 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                         | Raster verlengen tot in de sloot                      | 28-4-2020  |
| 55209 | N322 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                         | lokaal herstel Faunaraster                            | 28-4-2020  |
| 55209 | N322 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                         | Vervangen instabiele/rotte palen (waar nodig)         | 28-4-2020  |
| 55210 | N322 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                         | lokaal herstel Faunaraster                            | 16-12-2020 |
| 55210 | N322 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                         | Vervangen instabiele/rotte palen (waar nodig)         | 28-4-2020  |
| 55212 | N322 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                         | Vervangen instabiele/rotte palen (waar nodig)         | 16-4-2020  |
| 55213 | N322 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                         | Vervangen instabiele/rotte palen (waar nodig)         | 16-4-2020  |
| 55214 | N322 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                         | Vervangen instabiele/rotte palen (waar nodig)         | 16-4-2020  |
| 55215 | N322 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                         | zodat fauna niet omhoog kan komen                     | 8-4-2020   |
| 55215 | N322 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                         | locatie cf Giskaart.                                  | 8-4-2020   |
| 55215 | N322 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                         | Raster (Das+AMF) aanbrengen tussen hoofd-parrallelweg | 8-4-2020   |
| 55216 | N322 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                         | Vervangen instabiele/rotte palen (waar nodig)         | 7-4-2020   |
| 55218 | N322 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                         | Vervangen instabiele/rotte palen (waar nodig)         | 15-4-2020  |
| 55220 | N322 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                         | Vervangen instabiele/rotte palen (waar nodig)         | 15-4-2020  |
| 55220 | N322 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                         | lokaal herstel Faunaraster                            | 15-4-2020  |
| 55221 | N322 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                         | Raster (Das+AMF) aanbrengen tussen hoofd-parrallelweg | 9-4-2020   |

|       |      |                                                       |                                                                                |            |
|-------|------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 55221 | N322 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | zodat fauna niet omhoog kan komen                                              | 15-4-2020  |
| 55221 | N322 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | locatie cf Giskaart.                                                           | 15-4-2020  |
| 55222 | N322 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Vervangen instabiele/rotte palen (waar nodig)                                  | 7-4-2020   |
| 55223 | N322 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Vervangen instabiele/rotte palen (waar nodig)                                  | 7-4-2020   |
| 55225 | N322 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Overtollig riet verwijderen                                                    | 30-4-2020  |
| 55225 | N322 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | lokaal herstel Faunaraster                                                     | 30-4-2020  |
| 55226 | N322 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Overtollig riet verwijderen                                                    | 4-5-2020   |
| 55226 | N322 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Vervangen instabiele/rotte palen (waar nodig)                                  | 4-5-2020   |
| 55229 | N322 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Raster herstellen in bocht (foto 02714)                                        | 21-4-2020  |
| 55230 | N322 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Lokaal herstel Faunaraster                                                     | 22-4-2020  |
| 55230 | N322 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | AMF scherm herstellen/vervangen                                                | 22-4-2020  |
| 55231 | N322 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Lokaal herstel Faunaraster                                                     | 21-4-2020  |
| 55231 | N322 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | AMF scherm herstellen/vervangen                                                | 22-4-2020  |
| 55232 | N322 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Vervangen instabiele/rotte palen (waar nodig)                                  | 22-4-2020  |
| 55233 | N322 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Vervangen instabiele/rotte palen (waar nodig)                                  | 22-4-2020  |
| 55234 | N322 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Vervangen instabiele/rotte palen (waar nodig)                                  | 22-4-2020  |
| 55235 | N322 | Fauna Werkpoort (KZ)                                  | faunapoort opnieuw stellen                                                     | 10-12-2020 |
| 55236 | N322 | Fauna Werkpoort (KZ)                                  | AMF scherm herstellen/vervangen poort                                          | 16-12-2020 |
| 55238 | N322 | Fauna Terugkeerluik (KZ)                              | Vervangen instabiele/rotte palen (waar nodig)                                  | 25-1-2021  |
| 55239 | N322 | Fauna Terugkeerluik (KZ)                              | Terugkeerluik herstellen                                                       | 30-4-2020  |
| 55240 | N322 | Fauna Terugkeerluik (KZ)                              | Dwarsraster herstellen                                                         | 4-5-2020   |
| 55243 | N322 | Fauna Terugkeerluik (KZ)                              | Grondplaat Faunaluik opnieuw stellen                                           | 8-4-2020   |
| 55251 | N322 | Fauna Looprichel                                      | Ruimte voor fauna onder de hoofdweg vegroten. Wat materiaal weghalen daar.     | 8-4-2020   |
| 55251 | N322 | Fauna Looprichel                                      | Opgehoopte vegetatie weghalen looprichel                                       | 15-4-2020  |
| 55252 | N322 | Fauna Looprichel                                      | Ruimte voor fauna onder de hoofdweg vegroten. Wat materiaal weghalen daar.     | 16-4-2020  |
| 55264 | N264 | Fauna Amfibieentunnel incl loopkommen en grindkoffers | Aanbrengen grindkoffer bij amfibientunnel                                      | 2-9-2020   |
| 55271 | N269 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Raster doortrekken tot aan de duiker                                           | 29-5-2020  |
| 55290 | N324 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Vervangen instabiele/rotte palen (waar nodig)                                  | 14-4-2020  |
| 55323 | N277 | Fauna Werkpoort (KZ)                                  | Faunapoort opnieuw stellen                                                     | 15-12-2020 |
| 55323 | N277 | Fauna Werkpoort (KZ)                                  | Rubberflap vervangen Faunapoort                                                | 3-8-2020   |
| 55326 | N632 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Lokaal herstel Faunaraster+AMF scherm                                          | 9-12-2020  |
| 55327 | N632 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Werkploeg faunavoorziening in het veld checken - is nog niet geïnspecteerd nl. | 9-12-2020  |
| 55328 | N632 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Eindpaal in tunnelmond plaatsen zodat Fauna talud niet op kan.                 | 9-12-2020  |
| 55329 | N632 | Kleinwild-Amfibie ntunnel                             | Werkploeg faunavoorziening in het veld checken - is nog niet geïnspecteerd nl. | 9-12-2020  |
| 55336 | N639 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | lokaal herstel Palen-gaas-draadwerk (KZ) inclusief AFB scherm                  | 17-6-2020  |
| 55337 | N639 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | lokaal herstel Palen-gaas-draadwerk (KZ) inclusief AFB scherm                  | 18-6-2020  |
| 55338 | N639 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | lokaal herstel Palen-gaas-draadwerk (KZ) inclusief AFB scherm                  | 4-12-2020  |
| 55348 | N639 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | aansluiting raster op wildrooster maken                                        | 17-6-2020  |
| 55348 | N639 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Gebroken paal vervangen                                                        | 17-6-2020  |
| 55351 | N639 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | lokaal herstel Palen-gaas-draadwerk (KZ) inclusief AFB scherm bij 12,89        | 8-12-2020  |
| 55352 | N639 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | lokaal herstel Palen-gaas-draadwerk (KZ) inclusief AFB scherm                  | 17-6-2020  |
| 55354 | N639 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | lokaal herstel Palen-gaas-draadwerk (KZ) inclusief AFB scherm                  | 8-12-2020  |
| 55357 | N639 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | lokaal herstel Palen-gaas-draadwerk (KZ) inclusief AFB scherm                  | 30-11-2020 |
| 55359 | N639 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | lokaal herstel Palen-gaas-draadwerk (KZ) inclusief AFB scherm                  | 18-6-2020  |
| 55360 | N639 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Draad herstellen                                                               | 30-11-2020 |
| 55363 | N639 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | lokaal herstel raster (foto 557)                                               | 30-11-2020 |
| 55363 | N639 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Herstel rasteraansluiting op buismond                                          | 18-6-2020  |
| 55380 | N639 | Fauna werkpoort                                       | Rubberflap vervangen (4,3m1)                                                   | 3-12-2020  |
| 55383 | N639 | Fauna Werkpoort (KZ)                                  | opnieuw stellen poort (5-6M) incl hang en sluitwerk                            | 18-6-2020  |
| 55385 | N639 | Fauna Werkpoort (KZ)                                  | opnieuw stellen poort (5M) incl hang en sluitwerk                              | 30-11-2020 |
| 55385 | N639 | Fauna Werkpoort (KZ)                                  | Rubberflap vervangen (4,4m1)                                                   | 30-11-2020 |
| 55389 | N639 | Fauna Terugkeerluik (KZ)                              | Grondplaat opnieuw stellen (faunaterugkeerluik)                                | 4-12-2020  |
| 55442 | N270 | Fauna Werkpoort (KZ)                                  | faunapoort opnieuw stellen                                                     | 20-5-2020  |
| 55442 | N270 | Fauna Werkpoort (KZ)                                  | Rubberflap vervangen Faunapoort                                                | 20-5-2020  |
| 55443 | N270 | Fauna Amfibieentunnel incl loopkommen en grindkoffers | Maken inloopkom fauna amfibieentunnel (afm. cf GIS kaart)                      | 2-9-2020   |
| 55443 | N270 | Fauna Amfibieentunnel incl loopkommen en grindkoffers | Aanbrengen grindkoffer bij amfibientunnel                                      | 2-9-2020   |
| 55445 | N270 | Fauna Werkpoort (KZ)                                  | faunapoort opnieuw stellen                                                     | 14-12-2020 |
| 55445 | N270 | Fauna Werkpoort (KZ)                                  | Rubberflap vervangen Faunapoort                                                | 14-12-2020 |
| 55454 | N625 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                       | Raster verlengen - beter aansluiten op duiker                                  | 24-7-2020  |

|       |      |                                                                      |                                                                            |               |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 55462 | N618 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                                      | Vervangen instabiele/rotte/ palen                                          | 17-7-2020     |
| 55465 | N272 | Fauna Wildrooster (GZ)                                               | Kier tussen paal en wildrooster opheffen (paal verzetten)                  | 8-5-2020      |
| 55474 | A261 | Fauna Amfibieentunnel                                                | Aanbrengen grindkoffer bij amfibientunnel                                  | 29-1-2021     |
| 55481 | A261 | Fauna Amfibieentunnel                                                | Begroeiing bramen verwijderen (tunnelmond)                                 | 29-10-2020    |
| 55485 | A261 | Fauna Amfibieentunnel                                                | Begroeiing bramen verwijderen (tunnelmond)                                 | 3-11-2020     |
| 55537 | N264 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                                      | Faunaraster AMF scherm vastmaken/vervangen                                 | 23-4-2020     |
| 55554 | N269 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                                      | aansluiting Faunaraster tot aan de duiker doortrekken                      | 29-5-2020     |
| 55555 | N269 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                                      | lokaal herstel Palen-gaas-draadwerk (KZ) inclusief AFB scherm              | 27-1-2021     |
| 55555 | N269 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                                      | zwaar begroeid raster vrij zetten                                          | 11-11-2020    |
| 55556 | N269 | Fauna klaphek                                                        | Opschot met wortel verwijderen                                             | 18-11-2020    |
| 55556 | N269 | Fauna klaphek                                                        | Klaphek verwijderen (geen functie hier)                                    | 18-11-2020    |
| 55617 | N329 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                                      | Raster vrijmaken van bramen                                                | 3-2-2021      |
| 55619 | N329 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                                      | Raster vrijmaken houtige opschot                                           | 9-4-2020      |
| 55621 | N329 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                                      | Lokaal herstel faunaraster (HM 2,3)                                        | 3-2-2021      |
| 55623 | N329 | Fauna Amfibieentunnel incl loopkommen en grindkoffers en insp.putten | Rooster in tunnelmond vastzetten                                           | 9-4-2020      |
| 55624 | N329 | Fauna Amfibieentunnel incl loopkommen en grindkoffers en insp.putten | Rooster in tunnelmond vastzetten                                           | 8-4-2020      |
| 55629 | N329 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                                      | Raster vrijmaken van bramen/houtopschot                                    | 8-4-2020      |
| 55630 | N260 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                                      | Lokaal herstel Faunaraster                                                 | 3-12-2020     |
| 55630 | N260 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                                      | Overwoekerd raster functioneel herstel door weghalen begroeiing            | 18-11-2020    |
| 55631 | N260 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                                      | Lokaal herstel Faunaraster                                                 | 10-12-2020    |
| 55631 | N260 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                                      | Overwoekerd raster functioneel herstel door weghalen begroeiing            | 19-11-2020    |
| 55632 | N260 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                                      | Overwoekerd raster functioneel herstel door weghalen begroeiing            | 18-11-2020    |
| 55632 | N260 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                                      | Lokaal herstel Faunaraster                                                 | 20-11-2020    |
| 55649 | N260 | Fauna Werkpoort (KZ)                                                 | Rubberflap vervangen Fauna werkpoort                                       | 24-6-2020     |
| 55665 | N617 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                                      | Lokaal herstel Faunaraster (HM 2,74)                                       | 24-7-2020     |
| 55681 | N284 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                                      | AMF scherm herstellen/vervangen                                            | 18-12-2020    |
| 55684 | N284 | Fauna Werkpoort (KZ)                                                 | Rubberflap vervangen Faunapoort                                            | Nog uitvoeren |
| 55684 | N284 | Fauna Werkpoort (KZ)                                                 | Faunapoort opnieuw stellen                                                 | Nog uitvoeren |
| 55688 | N396 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                                      | Houtige/bramenopschot verwijderen van FUP                                  | 7-1-2021      |
| 55688 | N396 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                                      | Boompjes van raster verwijderen                                            | 27-5-2020     |
| 55690 | N396 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                                      | Houtige/bramenopschot verwijderen van FUP                                  | 26-5-2020     |
| 55691 | N396 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                                      | Houtige/bramenopschot verwijderen van FUP                                  | 26-5-2020     |
| 55692 | N396 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                                      | Houtige/bramenopschot verwijderen van FUP                                  | 26-5-2020     |
| 55694 | N396 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                                      | Houtige/bramenopschot verwijderen van FUP                                  | 26-5-2020     |
| 55695 | N396 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                                      | Houtige/bramenopschot verwijderen van FUP                                  | 26-5-2020     |
| 55697 | N396 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                                      | Houtige/bramenopschot verwijderen van FUP                                  | 26-5-2020     |
| 55700 | N396 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                                      | Houtige/bramenopschot verwijderen uit raster                               | 26-5-2020     |
| 55700 | N396 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                                      | AMF scherm herstellen/vervangen                                            | 26-5-2020     |
| 55702 | N396 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                                      | lokaal herstel Palen-gaas-draadwerk (KZ) inclusief AFB scherm              | 6-1-2021      |
| 55706 | N396 | Fauna Uittreepplaats-insprong (GZ)                                   | Houtige/bramenopschot verwijderen van FUP                                  | 26-5-2020     |
| 55707 | N396 | Fauna Uittreepplaats-insprong (GZ)                                   | Grond toevoegen aan FUP (4 kruiwagens)                                     | 7-1-2021      |
| 55708 | N269 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                                      | AMF Scherm opnieuw aanbrengen/vastzetten                                   | 12-11-2020    |
| 55714 | N322 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                                      | lokaal herstel Faunaraster                                                 | 28-4-2020     |
| 55714 | N322 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                                      | Vervangen instabiele/rotte palen (waar nodig)                              | 28-4-2020     |
| 55715 | N322 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                                      | lokaal herstel Palen-gaas-draadwerk (KZ) inclusief AFB scherm              | 28-4-2020     |
| 55716 | N322 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                                      | lokaal herstel Faunaraster                                                 | 16-12-2020    |
| 55765 | N277 | Fauna Amfibieentunnel incl loopkommen en grindkoffers                | Versperring buismond opheffen                                              | 8-12-2020     |
| 55786 | A270 | Kleinwild-Amfibie ntunnel                                            | Plaatsen van een rooster in duiker, zodat fauna niet onder raster door kan | 7-7-2020      |
| 55801 | N261 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                                      | Houtige begroeiing verwijderen                                             | 25-1-2021     |
| 55802 | N261 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                                      | Houtige/bramen begroeiing verwijderen                                      | 3-11-2020     |
| 55805 | N261 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                                      | Houtige Begroeiing tegen raster verwijderen                                | 2-11-2020     |
| 55805 | N261 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                                      | Verouderde/rotte palen vervangen                                           | 2-11-2020     |
| 55809 | N261 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                                      | Houtige begroeiing verwijderen                                             | 4-11-2020     |
| 55810 | N261 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                                      | Houtige begroeiing verwijderen                                             | 4-11-2020     |
| 55811 | N261 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                                      | Zware overgroeiing verwijderen                                             | 26-10-2020    |
| 55811 | N261 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                                      | Amf scherm vastmaken                                                       | Nog uitvoeren |
| 55811 | N261 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                                      | Lokaal herstel Gaas en Palen hekwerk (Dassenraster)                        | 27-10-2020    |
| 55812 | N261 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                                      | Begroeiing verwijderen (Haag laten staan!)                                 | 29-10-2020    |
| 55812 | N261 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ)                                      | Amf scherm vastmaken                                                       | 29-10-2020    |



|       |      |                                 |                                                                              |               |
|-------|------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 55813 | N261 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Amf scherm vastmaken                                                         | 29-10-2020    |
| 55814 | N261 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Amf scherm vastmaken                                                         | 29-10-2020    |
| 55816 | N261 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Begroeiing bramen verwijderen                                                | 26-10-2020    |
| 55816 | N261 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Verouderde/rotte palen vervangen                                             | 27-10-2020    |
| 55818 | N261 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Houtige/bramen begroeiing verwijderen                                        | 3-11-2020     |
| 55818 | N261 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Lokaal herstel Gaas en Palen hekwerk (Dassenraster)                          | 4-11-2020     |
| 55819 | N261 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Amf scherm vastmaken                                                         | 29-10-2020    |
| 55821 | N261 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Boom verwijderen en hek herstellen                                           | 2-11-2020     |
| 55821 | N261 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Houtige/bramen begroeiing verwijderen                                        | 2-11-2020     |
| 55822 | N261 | Fauna Klaphek                   | Klaphek opnieuw stellen                                                      | 17-2-2021     |
| 55842 | N272 | Fauna Dassentunnel (DT)         | opheffen verstopping tunnel, voornamelijk buismonden                         | Nog uitvoeren |
| 55844 | N270 | Fauna Klaphek                   | AMF Scherm verwijderen en aanbrengen op klaphek zelf                         | 17-6-2020     |
| 55845 | N270 | Fauna Klaphek                   | AMF Scherm verwijderen en aanbrengen op klaphek zelf                         | 16-6-2020     |
| 55883 | N324 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (GZ) | Houtige begroeiing verwijderen uit raster                                    | 15-5-2020     |
| 55883 | N324 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (GZ) | AMF scherm herstellen/vervangen                                              | 15-5-2020     |
| 55884 | N324 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (GZ) | Raster vrijmaken van bramen                                                  | 10-4-2020     |
| 55884 | N324 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (GZ) | Lokaal herstel faunaraster                                                   | 15-5-2020     |
| 55893 | N395 | Fauna Werkpoort (KZ)            | Rubberflap aanbrengen faunapoort                                             | 10-12-2020    |
| 55899 | N607 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Lokaal herstel faunaraster                                                   | 15-12-2020    |
| 55899 | N607 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | AMF scherm herstellen/vervangen                                              | 15-12-2020    |
| 55905 | N607 | Fauna Werkpoort (KZ)            | Rubberflap aanbrengen faunapoort                                             | 15-12-2020    |
| 55921 | N638 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Raster vrijmaken van houtige begroeiing en bramen                            | 8-1-2021      |
| 55922 | N638 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Kier onder poort dichtten                                                    | 6-1-2021      |
| 55926 | N638 | Fauna Werkpoort (KZ)            | Faunapoort opnieuw stellen                                                   | 21-1-2021     |
| 55926 | N638 | Fauna Werkpoort (KZ)            | Rubberflap + raster aan de zijkant aanbrengen tbv dichtten kieren faunapoort | 21-1-2021     |
| 55983 | N617 | Fauna Terugkeerluik (KZ)        | Aanbrengen dwarsraster                                                       | 24-7-2020     |
| 55986 | N329 | terugkeerluik                   | terugkeerluik vrijmaken van bramen                                           | 3-2-2021      |
| 55988 | N329 | terugkeerluik                   | Dwarsraster herstellen                                                       | 9-4-2020      |
| 55989 | N618 | Fauna Terugkeerluik (KZ)        | Aanbrengen dwarsraster                                                       | 27-1-2021     |
| 55989 | N618 | Fauna Terugkeerluik (KZ)        | Vervangen paal bij terugkeerluik                                             | 17-7-2020     |
| 56022 | N396 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | Houtige/bramenopschot verwijderen van FUP                                    | 27-5-2020     |
| 56023 | N396 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | AMF scherm herstellen/vervangen                                              | 25-5-2020     |
| 56040 | N396 | Fauna Klaphek                   | Enkele klinkers aanbrengen zodat rubberflap af kan sluiten                   | 7-1-2021      |
| 56055 | N618 | Kleinwildtunnel                 | Handmatig vrijgraven vrijmaken tunnelmond                                    | 21-7-2020     |
| 56078 | N638 | Kleinwild-Amfibietntunnel       | Kieren tussen betondelen dichtten (enkele CM)                                | 15-12-2020    |
| 56088 | N329 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (GZ) | Raster vrijmaken van bramen/houtopschot                                      | 8-4-2020      |
| 56089 | N329 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (GZ) | Raster vrijmaken van bramen/houtopschot                                      | 8-4-2020      |
| 56132 | N277 | Fauna Palen-gaas-draadwerk (KZ) | AMF scherm vastzetten/vervangen                                              | 1-2-2021      |

### Bijlage 3 Totaaloverzicht aantallen uitgevoerde maatregelen en restpunten

|           | Uitgevoerd                                                                                                                                                                                                        | Nog uit te voeren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2019      | Ca. 90 urgente maatregelen vanuit nulinspectie                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020      | Ca. 580 maatregelen vanuit nulinspectie                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021      | Ca. 140 maatregelen vanuit nulinspectie.                                                                                                                                                                          | Nog ca. 20 al bepaalde maatregelen. Voor ca.30 objecten dient nog een herstelmaatregel te worden bepaald. Hierin zit overlap met onderstaande projectenlijst.<br>Verder moet de administratieve onderbouwing in het opleverdossier worden afgerond.                                                                                                         |
| 2020-2021 | Ca. aanvullende 700 maatregelen binnen vast dagelijks onderhoud die zijn meegenomen tijdens de nulmeting. Dit buiten de ca. 150 acties uit de laatste schouw.                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | Restpunten projectenlijst                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N640      | Traject zat door project in afronding nog niet in scope onderhoudscontract tijdens nulmeting.                                                                                                                     | Nulmeting is opgestart. Streven is uitvoering gereed in 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| N264      | Traject zat door lopend project nog niet in scope onderhoudscontract tijdens nulmeting.<br>Alle benoemde punten vanuit nulmeting en opname dassenwerkgroep zijn opgepakt, behoudens 3 specifieke punten.          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eén melding daarvan is een vergunning vanuit het Waterschap nodig - deze actie loopt</li> <li>- Eén melding betreft water in duiker, hierbij een actie plaatsgevonden, dit blijkt (waarschijnlijk) onvoldoende gewerkt te hebben.</li> <li>- Beoordeling mogelijke aanpassing aan drempel bij poort(en)</li> </ul> |
| N279      | Traject zat door lopend project nog niet in scope onderhoudscontract tijdens nulmeting.<br>Tijdens de gerichte schouw is dit tracé meegenomen. De constatering over verzorgend onderhoud zijn inmiddels opgelost. | Technische gebreken worden nog in kaart gebracht en na akkoord hersteld. Streven is uitvoering gereed in 2021.                                                                                                                                                                                                                                              |
| N321      | Besluit was genomen om herstel hier via project te laten lopen. Project is uitgesteld. Opdracht gegeven tot nulinspectie. Deze is uitgevoerd. Eenvoudigere gebreken zijn opgelost.                                | Ingrijpendere aanpassingen worden nog voorgelegd aan PNB. Mogelijk dat een deel toch in het project wordt meegegeven.                                                                                                                                                                                                                                       |
| N397      | Besluit was genomen om herstel hier via project te laten lopen. Na oplevering volgt controle of gebreken inderdaad zijn hersteld.                                                                                 | Project loopt nog. Resterende gebreken zijn in beeld. Streven is uitvoering gereed in 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| N620      | Besluit was genomen om herstel hier via project te laten lopen. Project is uitgesteld. Opdracht gegeven tot nulinspectie. Deze is uitgevoerd. Eenvoudigere gebreken zijn opgelost.                                | Ingrijpendere aanpassingen worden nog voorgelegd aan PNB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| N638      | Besluit was genomen om herstel hier via project te laten lopen. Contract was echter al af. Na oplevering volgt controle welke gebreken (nog) aanwezig zijn.                                                       | Project loopt nog. Dit najaar volgt nulmeting. Streven is herstel voor eind Q1 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N631      | Herstel gebreken aan faunavoorzieningen is meegenomen in project.                                                                                                                                                 | Geen gebreken meer geconstateerd in nulmeting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| N69       | Besluit was genomen om herstel hier via project te laten lopen. Na oplevering volgt controle of gebreken zijn hersteld.                                                                                           | Project bijna gereed. Beoordeling buiten in het veld heeft plaatsgevonden. Voorbereiding voor uitvoering opgestart. Streven is uitvoering gereed in 2021.                                                                                                                                                                                                   |

Bijlage 4 overzicht resultaten gerichte schouw faunavoorzieningen (inclusief recente meldingen)

| ID    | Wegnr | Locatie | zijde  | KMvan   | KMtot   | ObjectgroepNaam    | ObjecttypeNaam                     | GebrekeNaam                                                     | Omschrijving                                                                                                                          | SL_Status                     |
|-------|-------|---------|--------|---------|---------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 60358 | N277  | BB      | Links  | 97.1    | 97.1    | Faunavoorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)     | Onderdeel, ontbreekt                                            | Dassen raster over een lengte van 35 mtr los en 3 palen krom.                                                                         | Afgehandeld                   |
| 60430 | N272  | BB      | Rechts | 17.440  | 17.440  | Faunavoorzieningen | Terugkeervoorzieningen             | Onderdeel, ontbreekt                                            | Paal afgebroken bij de terugkeer luik.                                                                                                | Afgehandeld                   |
| 60479 | N638  | BB      | Rechts | 8.99    | 8.99    | Faunavoorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)     | Onderdeel, ontbreekt - Faunavoorziening                         | Het tijdelijk geplaatst hek is krom/vernield                                                                                          | Afgehandeld                   |
| 60632 | N607  | BB      | Rechts | 1.46    | 1.46    | Faunavoorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)     | Onderdeel, ontbreekt                                            | AmfibieAkn scherm is los van de faunapoort.                                                                                           | Afgehandeld                   |
| 60636 | N607  | BB      | Links  | 1.43    | 1.42    | Faunavoorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)     | Scheefstand                                                     | Faunaraster aan beide zijdes van de faunapoort kapot/los.                                                                             | Afgehandeld                   |
| 60875 | N638  | BB      | Rechts | 8.7     | 12      | Faunavoorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)     | Aansluiting, onjuist - Faunavoorziening                         | meerdere faunahekken stonden open, deze zijn weer dicht gedaan.                                                                       | Afgehandeld                   |
| 61747 | N322  | BB      | Rechts | 8.3     | 8.35    | Faunavoorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)     | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig) - Faunavoorziening | boom omgewaaid op faunaraster                                                                                                         | Afgehandeld                   |
| 61749 | N396  | BB      | Links  | 8.05    | 8.1     | Faunavoorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)     | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig) - Faunavoorziening | boom omgewaaid op raster                                                                                                              | Afgehandeld                   |
| 61750 | N396  | BB      | Rechts | 6.47    | 6.48    | Faunavoorzieningen | Terugkeervoorzieningen             | Scheefstand - Faunavoorziening                                  | gaas die voor klep staat staat los en klep terugkeervoorziening blijft open staan                                                     | Afgehandeld                   |
| 61774 | N321  | BB      | Rechts | 7.9     | 8.650   | Faunavoorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)     | Scheefstand                                                     | Diverse palen scheef en gebroken van het faunaraster.                                                                                 | Afgehandeld                   |
| 61788 | N322  | BB      | Links  | 10.73   | 10.8    | Faunavoorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)     | Onderdeel, ontbreekt - Faunavoorziening                         | na ongeval 19-03-2021 faunaraster beschadigd en 5 parkoen palen vervangen.                                                            | Afgehandeld                   |
| 61861 | N396  | BB      | Rechts | 8.3     | 8.3     | Faunavoorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)     | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig) - Faunavoorziening | Boom op faunaraster gevallen                                                                                                          | Afgehandeld                   |
| 62024 | N396  | BB      | Links  | 5.55    | 5.5     | Faunavoorzieningen |                                    |                                                                 | paal van raster gebroken                                                                                                              | Afgehandeld                   |
| 62319 | A270  | BB      | Links  | 5.59    | 5.58    | Faunavoorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)     | Aansluiting, onjuist                                            | Op 27-3-'21 heeft op locatie een ongeval plaatsgevonden. Hierbij is het raster over een lengte van +/- 15m losgekomen van de palen. 1 | Afgehandeld                   |
| 62671 | N618  | BB      | Rechts | 1.1     | 1.1     | Faunavoorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)     | Onderdeel, ontbreekt                                            | Groot gat in het gaas van afrastering geknipt door derden.90cm Hoog 1mtr breed.                                                       | Afgehandeld                   |
| 62766 | N620  | BB      | Rechts | 4.75    | 4.75    | Faunavoorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)     | Veroudering / aantasting                                        | 1x Houten paal doorgerot thv het bankje (gaat om de 3de paal vanaf het begin raster).                                                 | Afgehandeld                   |
| 62843 | N264  | BB      | Rechts | 37.0    | 37.150  | Faunavoorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)     | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig)                    | Sloot vuil en begroeiing tegen het raster.                                                                                            | Afgehandeld                   |
| 62845 | N264  | BB      | Rechts | 37.450  | 37.450  | Faunavoorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)     | Onderdeel, ontbreekt                                            | AmfibieAkn scherm los bij werkpoort.                                                                                                  | Afgehandeld                   |
| 62850 | N264  | BB      | Links  | 37.0    | 36.980  | Faunavoorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)     | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig)                    | Riet groei achter en voor het raster.                                                                                                 | Afgehandeld                   |
| 62863 | N264  | BB      | Rechts | 41.5    | 41.5    | Faunavoorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)     | Scheefstand                                                     | Werkpoort sluit niet aan, Gaat niet meer in het slot.                                                                                 | Afgehandeld                   |
| 62864 | N264  | BB      | Links  | 41.420  | 41.420  | Faunavoorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)     | Onderdeel, ontbreekt                                            | 6 mtr amfibieAkn scherm los en weg.                                                                                                   | Afgehandeld                   |
| 62865 | N289  | BB      | Rechts | 13.37   | 13.38   | Faunavoorzieningen | Terugkeervoorzieningen             | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig)                    | Afval takken van het bomen zagen aan de N289                                                                                          | Bij werkploeg voor uitvoering |
| 62866 | N264  | BB      | Rechts | 42.0    | 42.0    | Faunavoorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)     | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig)                    | Faunaraster heftig begroeid met opschot.Zo kunnen de beesten erover heen klimmen.                                                     | Afgehandeld                   |
| 62867 | N264  | BB      | Links  | 42.0    | 42.0    | Faunavoorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)     | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig)                    | Faunaraster heftig begroeid met opschot,Zo kunnen de beesten erover klimmen.                                                          | Afgehandeld                   |
| 62869 | N264  | BB      | Links  | 42.030  | 42.015  | Faunavoorziening   | Raster / Scherm (incl poorten)     | Aansluiting, onjuist - Faunavoorziening                         | Raster +palen kapot over een lengte van 15 mtr.                                                                                       | Afgehandeld                   |
| 62870 | N264  | BB      | Rechts | 42.1    | 42.160  | Faunavoorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)     | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig)                    | Raster begroeid met bramen struiken en opschot.                                                                                       | Afgehandeld                   |
| 62877 | N264  | BB      | Rechts | 43.6    | 43.960  | Faunavoorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)     | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig)                    | Dassen raster zwaar begroeid met bramenstruiken en opschot.                                                                           | Afgehandeld                   |
| 62881 | N264  | BB      | Rechts | 44.580  | 45.9    | Faunavoorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)     | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig)                    | Dassen raster begroeid met bramenstruiken aan de achterkant.                                                                          | Afgehandeld                   |
| 62882 | N264  | BB      | Links  | 45.9    | 44.6    | Faunavoorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)     | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig)                    | Dassen raster begroeid met bramenstruiken aan de achterzijde van het faunaraster.                                                     | Afgehandeld                   |
| 62893 | N264  | BB      | Links  | 47.550  | 47.5    | Faunavoorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)     | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig)                    | Dassen raster begroeid met riet,Er is ook lapase duizend knoop aanwezig.                                                              | Afgehandeld                   |
| 62918 | N279  | BB      | Rechts | 61.660  | 61.840  | Faunavoorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)     | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig)                    | Dassen raster begroeid met opschot voor en achterzijde. Waarschijnlijk nieuwe aanplant.                                               | Afgehandeld                   |
| 62929 | N272  | BB      | Rechts | 13.7    | 13.7    | Faunavoorzieningen | Wildrooster                        | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig)                    | Veel zand en blad aanwezig in de goot van het wildrooster.                                                                            | Afgehandeld                   |
| 62930 | N272  | BB      | Rechts | 13.8    | 13.8    | Faunavoorzieningen | Wildrooster                        | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig)                    | Veel zand en blad aanwezig in de goot van het wildrooster.                                                                            | Afgehandeld                   |
| 62931 | N272  | BB      | Rechts | 14.2    | 14.2    | Faunavoorzieningen | Wildrooster                        | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig)                    | Veel zand en blad aanwezig in de goot van het wildrooster.                                                                            | Afgehandeld                   |
| 62935 | N272  | BB      | Rechts | 14.550  | 14.550  | Faunavoorzieningen | Wildrooster                        | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig)                    | Veel zand en blad in de goot van het wildrooster.                                                                                     | Afgehandeld                   |
| 62957 | N272  | BB      | Rechts | 23.680  | 23.680  | Faunavoorziening   | Raster / Scherm (incl poorten)     | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig) - Faunavoorziening | Er ligt een afgebroken tak op het faunaraster.                                                                                        | Afgehandeld                   |
| 62962 | N272  | BB      | Links  | 17.620  | 17.520  | Faunavoorziening   | Raster / Scherm (incl poorten)     | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig)                    | Dassen raster begroeid met bramenstruiken voor en achterzijde.                                                                        | Afgehandeld                   |
| 62989 | N272  | BB      | Links  | 17.620  | 17.620  | Faunavoorziening   | Terugkeervoorzieningen             | Aansluiting, onjuist - Faunavoorziening                         | Klep sluit niet goed meer.                                                                                                            | Afgehandeld                   |
| 62998 | N272  | BB      | Links  | 15.710  | 15.710  | Faunavoorzieningen | Wildrooster                        | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig)                    | Veel blad in de goot van het wildrooster.                                                                                             | Afgehandeld                   |
| 63003 | N272  | BB      | Links  | 14.6    | 14.6    | Faunavoorzieningen | Wildrooster                        | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig)                    | Veel blad en zand aanwezig in de goot van het wildrooster, Rooster ligt ook niet vast op diverse plaatsen.                            | Afgehandeld                   |
| 63004 | N272  | BB      | Links  | 13.7    | 13.7    | Faunavoorzieningen | Wildrooster                        | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig)                    | Veel blad en zand aanwezig in de goot van het wildrooster.                                                                            | Afgehandeld                   |
| 63012 | N620  | BB      | Rechts | 5.70    | 5.710   | Faunavoorziening   | Raster / Scherm (incl poorten)     | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig) - Faunavoorziening | Er groeien bramen door het raster heen, is geen meter vrij achter het raster en zal spoedig vervelend worden voor fietsers.           | Afgehandeld                   |
| 63013 | N620  | FP      | Rechts | 5.730   | 5.730   | Faunavoorziening   | Raster / Scherm (incl poorten)     | Onderdeel, ontbreekt - Faunavoorziening                         | Bij het raster ligt een verstevigingspaal los                                                                                         | Afgehandeld                   |
| 63017 | N620  | FP      | Rechts | 5.740   | 5.740   | Faunavoorziening   | Raster / Scherm (incl poorten)     | Scheefstand - Faunavoorziening                                  | Begin vt raster is plat (gereden). Hierdoor zouden dieren langs het rooster kunnen lopen.                                             | Afgehandeld                   |
| 63022 | N620  | FP      | Rechts | 5.770   | 5.775   | Faunavoorziening   | Raster / Scherm (incl poorten)     | Onderdeel, ontbreekt - Faunavoorziening                         | Er ontbreekt een stuk raster van 2 meter                                                                                              | Afgehandeld                   |
| 63025 | N620  | FP      | Rechts | 5.50    | 5.70    | Faunavoorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)     | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig)                    | Er is een behoorlijke begroeiing tegen het raster.                                                                                    | Afgehandeld                   |
| 63026 | N620  | BB      | Rechts | 5.525   | 5.525   | Faunavoorziening   | Raster / Scherm (incl poorten)     | Onderdeel, ontbreekt - Faunavoorziening                         | Het raster is kapot. Ongeveer 35 cm breed en 15 cm hoog.                                                                              | Afgehandeld                   |
| 63027 | N620  | BB      | Rechts | 5.490   | 5.510   | Faunavoorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)     | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig)                    | Er is teveel hinderlijke groei van vegetatie door het raster en achter het toegangshek                                                | Afgehandeld                   |
| 63028 | N620  | FP      | Rechts | 5.50    | 5.510   | Faunavoorziening   | Raster / Scherm (incl poorten)     | Aansluiting, onjuist - Faunavoorziening                         | Er staan 4 dubbele palen.waarvan per 2 er 1 paal is afgerot.                                                                          | Afgehandeld                   |
| 63029 | N620  | BB      | Rechts | 5.485   | 5.485   | Faunavoorziening   | Raster / Scherm (incl poorten)     | Onderdeel, ontbreekt - Faunavoorziening                         | Dubbele paal in v vorm afgerot. Afmetingen bovenkant 16 cm,lengte bij afrotten is 110 cm en onderin bij de v is 31 cm.                | Afgehandeld                   |
| 63030 | N620  | BB      | Rechts | 5.485   | 5.485   | Faunavoorziening   | Raster / Scherm (incl poorten)     | Onderdeel, ontbreekt - Faunavoorziening                         | Stuk gaas ontbreekt van 40 bij 40 cm                                                                                                  | Afgehandeld                   |
| 63033 | N620  | BB      | Rechts | 5.485   | 5.485   | Faunavoorzieningen | Wildrooster                        | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig)                    | Wildrooster is bezaaid met blad en takjes                                                                                             | Afgehandeld                   |
| 63038 | N620  | FP      | Rechts | 5.310   | 5.310   | Faunavoorziening   | Raster / Scherm (incl poorten)     | Aansluiting, onjuist - Faunavoorziening                         | Bij terugkeer vestiging is de schoor met paal weg. Paal ligt achter het raster. Gaas vd schoor zit vast aan raster.                   | Afgehandeld                   |
| 63040 | N620  | FP      | Rechts | 5.060   | 5.065   | Faunavoorziening   | Raster / Scherm (incl poorten)     | Veroudering / aantasting - Faunavoorziening                     | Paal afgerot                                                                                                                          | Afgehandeld                   |
| 63041 | N277  | BB      | Rechts | 111.530 | 111.560 | Faunavoorziening   | Raster / Scherm (incl poorten)     | Scheefstand - Faunavoorziening                                  | Diverse palen afgebroken en gaas krom en kapot.                                                                                       | Afgehandeld                   |
| 63042 | N620  | FP      | Rechts | 5.055   | 5.060   | Faunavoorziening   | Raster / Scherm (incl poorten)     | Aansluiting, onjuist - Faunavoorziening                         | Gaas is kapot geknipt. Eveneens 3 draden.                                                                                             | Afgehandeld                   |
| 63044 | N620  | FP      | Rechts | 4.830   | 4.830   | Faunavoorzieningen | Tunnel / duiker (faunavoorziening) | Aansluiting, onjuist                                            | Er staat water in de tunnel                                                                                                           | Afgehandeld                   |
| 63045 | N620  | FP      | Rechts | 4.785   | 4.785   | Faunavoorziening   | Raster / Scherm (incl poorten)     | Veroudering / aantasting - Faunavoorziening                     | Paal afgerot bij terugkeer voorziening.                                                                                               | Afgehandeld                   |
| 63046 | N620  | BB      | Rechts | 4.750   | 4.750   | Faunavoorziening   | Raster / Scherm (incl poorten)     | Veroudering / aantasting - Faunavoorziening                     | Paal afgerot                                                                                                                          | Afgehandeld                   |
| 63047 | N277  | BB      | Links  | 107.280 | 107.280 | Faunavoorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)     | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig)                    | Opschot van wilgen groeit door het dassen raster,ook kans dat de duiker hier schade door oploopt.                                     | Afgehandeld                   |
| 63049 | N620  | FP      | Rechts | 4.4     | 4.4     | Faunavoorziening   | Raster / Scherm (incl poorten)     | Aansluiting, onjuist - Faunavoorziening                         | Er zit een gat in de grond zodat gaas niet veel nut heeft                                                                             | Afgehandeld                   |
| 63051 | N277  | BB      | Links  | 105.550 | 105.550 | Faunavoorziening   | Raster / Scherm (incl poorten)     | Scheefstand - Faunavoorziening                                  | Paal bij dassen raster krom.                                                                                                          | Afgehandeld                   |
| 63052 | N620  | FP      | Rechts | 4.390   | 4.395   | Faunavoorziening   | Raster / Scherm (incl poorten)     | Aansluiting, onjuist - Faunavoorziening                         | Gaas is kapot over hele hoogte en gaas ligt uit de grond                                                                              | Afgehandeld                   |
| 63053 | N620  | BB      | Rechts | 4.150   | 4.150   | Faunavoorziening   | Raster / Scherm (incl poorten)     | Veroudering / aantasting - Faunavoorziening                     | Grote v paal is nagenoeg afgerot                                                                                                      | Afgehandeld                   |
| 63054 | N620  | BB      | Rechts | 4.145   | 4.150   | Faunavoorzieningen | Wildrooster                        | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig)                    | Wildrooster zit bijna vol,zodat wild er makkelijk over geen kan lopen                                                                 | Afgehandeld                   |
| 63055 | N620  | FP      | Rechts | 3.880   | 3.880   | Faunavoorziening   | Raster / Scherm (incl poorten)     | Onderdeel, ontbreekt - Faunavoorziening                         | Zijstaander met gaas ontbreekt bij terugkeer voorziening                                                                              | Afgehandeld                   |
| 63056 | N620  | BB      | Rechts | 3.790   | 3.790   | Faunavoorzieningen |                                    |                                                                 | Behoorlijke begroeiing bij raster over 20 meter                                                                                       | Afgehandeld                   |
| 63080 | N264  | BB      | Rechts | 38.7    | 39.550  | Faunavoorzieningen | Terugkeervoorzieningen             | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig)                    | Op diverse plaatsen klep niet toegankelijk IVM met blad voor en in de klep toegang.                                                   | Afgehandeld                   |
| 63089 | N289  | BB      | Links  | 16,05   | 16,05   | Faunavoorziening   | Raster / Scherm (incl poorten)     | Aansluiting, onjuist - Faunavoorziening                         | klep sluit niet goed af en blijft openstaan                                                                                           | Bij werkploeg voor uitvoering |
| 63090 | N289  | BB      | Rechts | 15,450  | 15,45   | Faunavoorziening   | Raster / Scherm (incl poorten)     | Aansluiting, onjuist - Faunavoorziening                         | groene scherm is los                                                                                                                  | Bij werkploeg voor uitvoering |

|       |      |    |        |        |        |                   |                                              |                                              |                                                                                                                                                                              |                               |
|-------|------|----|--------|--------|--------|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 63112 | N279 | BB | Rechts | 24.40  | 24.40  | Faunavorziening   | Raster / Scherm (incl poorten)               | Aansluiting, onjuist - Faunavorziening       | Raster is omgevouwen over 6 meter door waarschijnlijk vallende tak.                                                                                                          | Algehandeld                   |
| 63113 | N279 | BB | Rechts | 24.450 | 24.490 | Faunavorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)               | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig) | Raster zit vol begroeiing en 7palen hangen scheef                                                                                                                            | Algehandeld                   |
| 63114 | N279 | BB | Links  | 24.450 | 24.450 | Faunavorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)               | Aansluiting, onjuist                         | Het hek kan niet op slot. Hij kan wel dicht                                                                                                                                  | Algehandeld                   |
| 63115 | N279 | BB | Links  | 24.430 | 24.390 | Faunavorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)               | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig) | Het raster zit vol bramenstruiken binnen de 1 meter                                                                                                                          | Algehandeld                   |
| 63116 | N279 | BB | Links  | 24.430 | 24.00  | Faunavorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)               | Onderdeel, ontbreekt                         | Er ontbreken 4 palen in het raster                                                                                                                                           | Algehandeld                   |
| 63118 | N279 | BB | Rechts | 31.080 | 31.080 | Faunavorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)               | Versperd, wateroverlast, kapot               | De laatste dwarspaal is afgerot en de laatste paal staat op afrotten                                                                                                         | Algehandeld                   |
| 63119 | N279 | BB | Rechts | 31.895 | 31.905 | Faunavorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)               | Versperd, wateroverlast, kapot               | Plus minus de laatste 10 meter en palen zijn kapot. Waarschijnlijk landbouwvoertuig                                                                                          | Algehandeld                   |
| 63120 | N279 | BB | Rechts | 31.825 | 31.835 | Faunavorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)               | Versperd, wateroverlast, kapot               | Raster is kapot                                                                                                                                                              | Algehandeld                   |
| 63123 | N279 | BB | Rechts | 31.820 | 31.835 | Faunavorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)               | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig) | Raster is begroeid met bramenstruiken                                                                                                                                        | Algehandeld                   |
| 63127 | N279 | BB | Links  | 31.910 | 31.840 | Faunavorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)               | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig) | Diverse begroeiing bij raster.                                                                                                                                               | Algehandeld                   |
| 63131 | N279 | BB | Links  | 31.865 | 31.855 | Faunavorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)               | Versperd, wateroverlast, kapot               | Paal is kapot,raster ligt plat bij buis                                                                                                                                      | Algehandeld                   |
| 63139 | N279 | BB | Rechts | 33.350 | 33.355 | Faunavorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)               | Aansluiting, onjuist                         | Raster hangt over 4 meter los                                                                                                                                                | Algehandeld                   |
| 63261 | N396 | BB | Rechts | 6.45   | 6.6    | Faunavorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)               | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig) | faunaraster begroeid                                                                                                                                                         | Bij werkploeg voor uitvoering |
| 63264 | N321 | BB | Rechts | 4.6    | 4.6    | Faunavorzieningen | Wildrooster                                  | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig) | Goot van wildrooster helemaal vol met zand en blad, Rooster ligt ook los.                                                                                                    | Algehandeld                   |
| 63265 | N321 | BB | Rechts | 4.650  | 4.720  | Faunavorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)               | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig) | Dassen raster begroeid met struiken voor en achterzijde.                                                                                                                     | Algehandeld                   |
| 63268 | N321 | BB | Rechts | 6.250  | 6.3    | Faunavorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)               | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig) | Raster helemaal begroeid met struiken voor en achterzijde ook de zijweg.                                                                                                     | Algehandeld                   |
| 63269 | N397 | BB | Links  | 4.15   | 4.15   | Faunavorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)               | Aansluiting, onjuist                         | Faunaraster kapot                                                                                                                                                            | Algehandeld                   |
| 63270 | N321 | BB | Links  | 10.8   | 10.1   | Faunavorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)               | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig) | Dassen raster begroeid met struiken en opschot voor en achterzijde.                                                                                                          | Algehandeld                   |
| 63281 | N284 | BB | Links  | 9.8    | 9.8    | Faunavorzieningen | Raster / scherm (incl poorten)               | Onderdeel, ontbreekt                         | Sluiting van poort niet compleet                                                                                                                                             | Bij werkploeg voor uitvoering |
| 63314 | N322 | BB | Links  | 12.14  | 12.16  | Faunavorzieningen | Tunnel / duiker (faunavorziening)            | Veroudering / aantasting                     | hier is en verbetervoorstel gemaakt in verband met onveilige situatie in berm. Dit is al enige tijd geleden gemaakt dmv palen en gaas. nu is het gaas vervangen door een hek | Algehandeld                   |
| 63317 | N279 | BB | Links  | 62.440 | 62.4   | Faunavorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)               | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig) | Dassen raster begroeid met struiken voor en achterzijde.                                                                                                                     | Algehandeld                   |
| 63319 | N262 | BB | Rechts | 2,3    | 2,3    | Faunavorziening   | Raster / Scherm (incl poorten)               | Scheefstand - Faunavorziening                | gaas is niet recht / omgebogen                                                                                                                                               | Bij werkploeg voor uitvoering |
| 63322 | N279 | BB | Links  | 62.250 | 62.250 | Faunavorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)               | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig) | Raster begroeid met riet en opschot.                                                                                                                                         | Algehandeld                   |
| 63324 | N615 | BB | Rechts | 6.650  | 6.760  | Faunavorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)               | Aansluiting, onjuist                         | Op dit stuk raster ontbreken bij 12 palen de bovenste krammen, zodat het raster op diverse plekken is verlaagd. Daardoor kans om ontbreken van palen                         | Algehandeld                   |
| 63325 | N279 | BB | Links  | 62.0   | 62.0   | Faunavorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)               | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig) | Raster begroeid met riet en opschot.                                                                                                                                         | Algehandeld                   |
| 63329 | N279 | BB | Links  | 61.140 | 61.140 | Faunavorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)               | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig) | Raster begroeid met struiken en opschot, Voor en achterzijde.                                                                                                                | Algehandeld                   |
| 63331 | N279 | BB | Links  | 60.8   | 60.8   | Faunavorzieningen | Raster / scherm (incl poorten)               | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig) | Raster begroeid met struiken en opschot voor en achterzijde.                                                                                                                 | Algehandeld                   |
| 63366 | N612 | BB | Links  | 83.350 | 83.350 | Faunavorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)               | Onderdeel, ontbreekt                         | Bij het raster ontbreekt een paal.                                                                                                                                           | Algehandeld                   |
| 63367 | N289 | BB | Links  | 10.4   | 10.4   | Faunavorziening   | Put / koker / lichtkoepel                    | Aansluiting, onjuist - Faunavorziening       | koepel ligt los en is beschadigd, de rand aan de binnenkant is los                                                                                                           | Bij werkploeg voor uitvoering |
| 63369 | N612 | BB | Rechts | 83.30  | 83.30  | Faunavorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)               | Aansluiting, onjuist                         | Groen zeil hangt los                                                                                                                                                         | Algehandeld                   |
| 63370 | N289 | BB | Links  | 10.4   | 10.4   | Faunavorziening   | Raster / Scherm (incl poorten)               | Scheefstand - Faunavorziening                | Gaas is op meerdere plaatsen krom en los                                                                                                                                     | Bij werkploeg voor uitvoering |
| 63373 | N612 | BB | Rechts | 83.375 | 83.375 | Faunavorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)               | Aansluiting, onjuist                         | Raster is kapot en hangt opgevouwen                                                                                                                                          | Algehandeld                   |
| 63380 | N279 | BB | Rechts | 31.870 | 31.900 | Faunavorzieningen | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig) | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig) | Stuk raster is helemaal begroeid met riet.                                                                                                                                   | Algehandeld                   |
| 63383 | N329 | BB | Rechts | 2.6    | 2.8    | Faunavorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)               | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig) | Raster begroeid met bramenstruiken en opschot, Voor en achterzijde.                                                                                                          | Algehandeld                   |
| 63388 | N329 | BB | Links  | 2.8    | 2.340  | Faunavorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)               | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig) | Raster begroeid met bramenstruiken en opschot, voor en achterzijde van het faunaraster.                                                                                      | Algehandeld                   |
| 63390 | N329 | BB | Links  | 1.880  | 1.880  | Faunavorzieningen | Terugkeervoorzieningen                       | Aansluiting, onjuist                         | Wildschade, Terugkeervoorziening,gaten zitten ook onder het raster.                                                                                                          | Algehandeld                   |
| 63423 | N397 | BB | Midden | 5.05   | 5.05   | Faunavorzieningen | Tunnel / duiker (faunavorziening)            | Versperd, wateroverlast, kapot               | faunatunnel staat vol water - rechts liggen wat takken voor ingang tunnel                                                                                                    | Bij werkploeg voor uitvoering |
| 63424 | N397 | BB | Links  | 5.0    | 5.0    | Faunavorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)               | Onderdeel, ontbreekt                         | draad gebroken - 1 kapotte paal                                                                                                                                              | Bij werkploeg voor uitvoering |
| 63445 | N618 | BB | Links  | 4.050  | 3.9    | Faunavorzieningen | Terugkeervoorzieningen                       | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig) | Diverse terugvoorzieningen (klep) vol met grond en vuil.                                                                                                                     | Algehandeld                   |
| 63467 | N284 | BB | Links  | 9.8    | 9.82   | Faunavorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)               | Scheefstand                                  | faunapoort gaat moeilijk open / dicht en blijft daar door regelmatig open staan - sluiting defect - linker paal (brugzijde) staat los - amfib                                | Bij werkploeg voor uitvoering |
| 63482 | N284 | BB | Rechts | 9.79   | 9.8    | Faunavorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)               | Onderdeel, ontbreekt                         | poort sluit niet (4 meter) - amfibiestrook ontbreekt op loop poort                                                                                                           | Bij werkploeg voor uitvoering |
| 63487 | N284 | BB | Rechts | 9.67   | 9.7    | Faunavorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)               | Veroudering / aantasting                     | poort (7 meter) gaat niet dicht - sluiting poort defect - raster: amfibii scherm op 2 plaatsen kapot .                                                                       | Algehandeld                   |
| 63488 | N284 | BB | Rechts | 9.63   | 9.63   | Faunavorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)               | Onderdeel, ontbreekt                         | paal van faunaraster ontbreekt                                                                                                                                               | Bij werkploeg voor uitvoering |
| 63489 | N284 | BB | Links  | 9.6    | 9.6    | Faunavorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)               | Onderdeel, ontbreekt                         | pen tbv sluiting van de poort ontbreekt                                                                                                                                      | Bij werkploeg voor uitvoering |
| 63519 | N269 | BB | Rechts | 5.42   | 5.44   | Faunavorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)               | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig) | houtopslag tegen faunaraster                                                                                                                                                 | Geen actie benodigd           |
| 63524 | N269 | BB | Rechts | 5.42   | 5.44   | Faunavorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)               | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig) | houtopslag tegen faunaraster                                                                                                                                                 | Bij werkploeg voor uitvoering |
| 63525 | N269 | BB | Rechts | 6.75   | 6.75   | Faunavorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)               | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig) | begroeiing tegen faunavorziening, deze zit niet in areaal.                                                                                                                   | Areaalmelding nodig?          |
| 63527 | N269 | BB | Rechts | 8.5    | 8.7    | Faunavorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)               | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig) | hier loopt een project tegen japanse duizendknoop, waar bij faunaraster destijds is aangepast. Daar is toen ook beplanting tegen raster.                                     | Bij werkploeg voor uitvoering |
| 63553 | N69  | BB | Rechts | 50.7   | 50.7   | Faunavorzieningen | Tunnel / duiker (faunavorziening)            | Versperd, wateroverlast, kapot               | Faunatunnel vol met water                                                                                                                                                    | Bij werkploeg voor uitvoering |
| 63555 | N269 | BB | Links  | 8.7    | 8.75   | Faunavorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)               | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig) | raster vrijzetten - gebroken paal vernieuwen                                                                                                                                 | Bij werkploeg voor uitvoering |
| 63556 | N269 | BB | Links  | 8.71   | 8.72   | Faunavorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)               | Onderdeel, ontbreekt                         | afbiesscherf vastzetten op poort                                                                                                                                             | Bij werkploeg voor uitvoering |
| 63559 | N269 | BB | Rechts | 12.35  | 12.4   | Faunavorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)               | Veroudering / aantasting                     | Er staan 2 poorten en gaan allebei niet open, ook is bij allebei de paal waar de poort op moet sluiten gebroken en los. poorten worden nu hersteld                           | Bij werkploeg voor uitvoering |
| 63563 | N279 | BB | Links  | 31.815 | 31.817 | Faunavorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)               | Versperd, wateroverlast, kapot               | Er zit een gat in het raster van ongeveer ,2 meter                                                                                                                           | Algehandeld                   |
| 63581 | N269 | BB | Links  | 19.7   | 20.0   | Faunavorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)               | Onderdeel, ontbreekt                         | faunavorziening is een haag en geen raster                                                                                                                                   | Areaalmelding nodig?          |
| 63582 | N269 | BB | Links  | 19.9   | 20.0   | Faunavorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)               | Veroudering / aantasting                     | raster en draad herstellen, ongeveer 50 meter - raster vrijzetten                                                                                                            | Bij werkploeg voor uitvoering |
| 63587 | N269 | BB | Rechts | 21.7   | 21.8   | Faunavorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)               | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig) | raster vrijzetten                                                                                                                                                            | Bij werkploeg voor uitvoering |
| 63593 | N267 | BB | Rechts | 2.23   | 2.45   | Faunavorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)               | Aansluiting, onjuist                         | van 2.3 - 2.45 is faunaraster bijgeplaatst waarbij 2 extra poorten zijn gezet die richting rijbaan draaien, dit is normaal van de rijbaan af.                                | Areaalmelding nodig?          |
| 63594 | N267 | BB | Rechts | 2.23   | 2.45   | Faunavorzieningen | Raster / scherm (incl poorten)               | Aansluiting, onjuist                         | areaalmelding 50864 faunaraster bijgeplaatst. Bijna 200 meter faunaster bijgeplaatst. poorten draaien richting rijbaan, dit is doorgaans normaal                             | Algehandeld                   |
| 63597 | N261 | BB | Links  | 10.1   | 9.55   | Faunavorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)               | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig) | onbekend wanneer dit bij ons areaal is gekomen, volgens oude kaart niet in scope - raster vrijzetten - amfibie scherm herstellen - poort                                     | Bij werkploeg voor uitvoering |
| 63800 | N639 | BB | Links  | 13.26  | 13.26  | Faunavorziening   | Raster / Scherm (incl poorten)               | Aansluiting, onjuist - Faunavorziening       | er is een boom op gevallen en een gedeelte van het raster is kapot                                                                                                           | Bij werkploeg voor uitvoering |
| 63803 | N639 | BB | Rechts | 12.75  | 12.75  | Faunavorziening   | Put / koker / lichtkoepel                    | Aansluiting, onjuist - Faunavorziening       | aflichtingsrand koepel kapot                                                                                                                                                 | Bij werkploeg voor uitvoering |
| 63810 | N639 | BB | Links  | 6.04   | 6.04   | Faunavorziening   | Raster / Scherm (incl poorten)               | Onderdeel, ontbreekt - Faunavorziening       | geen paal bij terugkeervoorziening                                                                                                                                           | Bij werkploeg voor uitvoering |
| 63851 | N272 | BB | Rechts | 9.360  | 9.680  | Faunavorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)               | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig) | Op dit stuk is er veel beginnende begroeiing van bramen.                                                                                                                     | Algehandeld                   |
| 63922 | N620 | BB | Links  | 5.505  | 5.505  | Faunavorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)               | Versperd, wateroverlast, kapot               | Het hek is gesloten middels een slot,waarvan ik geen sleutel heb. Kan lastig zijn voor hulpverleners.                                                                        | Algehandeld                   |
| 63923 | N620 | BB | Links  | 5.250  | 5.310  | Faunavorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)               | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig) | Raster wordt begroeid door o.a. bramen                                                                                                                                       | Algehandeld                   |
| 63925 | N620 | BB | Links  | 5.020  | 5.050  | Faunavorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)               | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig) | Raster wordt overwoekerd door bramen en andere begroeiing                                                                                                                    | Algehandeld                   |
| 63927 | N620 | BB | Links  | 4.740  | 4.760  | Faunavorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)               | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig) | Begroeiing door het raster                                                                                                                                                   | Algehandeld                   |
| 63965 | N270 | BB | Rechts | 21.250 | 21.8   | Faunavorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)               | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig) | Er groeit veel opschot ,bramen in de buurt vt raster.                                                                                                                        | Algehandeld                   |
| 63966 | N270 | BB | Rechts | 22.3   | 22.640 | Faunavorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)               | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig) | Er is veel begroeiing bij het raster van opschot,bramen                                                                                                                      | Algehandeld                   |
| 63973 | N270 | BB | Links  | 20.510 | 20.500 | Faunavorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)               | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig) | Raster is begroeid                                                                                                                                                           | Algehandeld                   |
| 63974 | N270 | BB | Links  | 20.50  | 20.490 | Faunavorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)               | Aansluiting, onjuist                         | Beide hekken kunnen wel dicht, maar sluiting ontbreekt/is tekort                                                                                                             | Algehandeld                   |
| 64022 | A270 | BB | Rechts | 8.875  | 8.895  | Faunavorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)               | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig) | Op de parallelweg (achterzijde VZ Vaarke) is er hinderlijke begroeiing in het dassen raster aan de kant van de VZ.                                                           | Algehandeld                   |

|       |      |    |        |         |        |                    |                                    |                                              |                                                                                                                                      |                               |
|-------|------|----|--------|---------|--------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 64117 | N329 | BB | Links  | 1.850   | 1.850  | Faunavoorzieningen |                                    |                                              | Wildraster over een lengte van 15 mtr eruit gereden.                                                                                 | Algehandeld                   |
| 64181 | N396 | BB | Links  | 7.5     | 7.55   | Faunavoorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)     | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig) | boom op raster gewaaid                                                                                                               | Algehandeld                   |
| 64386 | N618 | BB | Rechts | 1.060   | 1.060  | Faunavoorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)     | Onderdeel, ontbreekt                         | Gaas bij illegale looproute vernield en ontbreekt.                                                                                   | Algehandeld                   |
| 64396 | N269 | BB | Rechts | 23.38   | 24.5   | Faunavoorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)     | Scheefstand                                  | ongeveer 12 palen gebroken en raster over een lengte van 50 meter herstellen. waarschijnlijk na aanrijding.                          | Algehandeld                   |
| 65224 | A270 | BB | Rechts | 9.050   | 9.080  | Faunavoorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)     | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig) | Achter het raster liggen de takken tegen het raster aan.                                                                             | Algehandeld                   |
| 65455 | N272 | BB | Rechts | 14.2    | 14.215 | Faunavoorzieningen | Wildrooster                        | Aansluiting, onjuist                         | Het 4de rooster bekeken vd wegkant maakt lawaai1 bout zit speling op.                                                                | Algehandeld                   |
| 66428 | N260 | BB | Links  | 14, 630 | 14,64  | Faunavoorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)     | Versperd, wateroverlast, kapot               | faunaraster kapot, 1 paal kapot, groene band slap                                                                                    | Algehandeld                   |
| 67093 | N396 | BB | Rechts | 5,18    | 5,19   | Faunavoorzieningen | Put / koker / lichtkoepel          | Versperd, wateroverlast, kapot               | Lichtkoepel is kapot                                                                                                                 | Bij werkploeg voor uitvoering |
| 67437 | N261 | BB | Rechts | 11,7    | 11,8   | Faunavoorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)     | Hinderlijke vegetatie (kruid- en houtachtig) | Faunaraster dicht gegroeid                                                                                                           | Algehandeld                   |
| 68228 | N620 | BB | Rechts | 5,5     | 5,5    | Faunavoorzieningen | Tunnel / duiker (faunavoorziening) | Versperd, wateroverlast, kapot               | De fauna tunnel is voor een groot gedeelte(1/3) versperd door een buis van ongeveer 35 cm diameter. Waarschijnlijk door waterbedrijf | Algehandeld                   |
| 69798 | N69  | BB | Rechts | 50,72   | 50,72  | Faunavoorzieningen | Tunnel / duiker (faunavoorziening) | Versperd, wateroverlast, kapot               | Faunatunnel staat vol water                                                                                                          | In voorbereiding              |
| 69852 | N284 | BB | Links  | 9,84    | 9,84   | Faunavoorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)     | Versperd, wateroverlast, kapot               | Eigenaren van perceel 199 Hoogeloon heeft slot door beugel gedaan waardoor de poort niet geheel dicht kan.                           | In voorbereiding              |
| 69899 | N269 | BB | Rechts | 8,5     | 8,5    | Faunavoorzieningen | Raster / Scherm (incl poorten)     | Vouderoudering / aantasting                  | Omgevingsmelding: poort hangt iets af en 1 scharnier iets gebogen. POORT IS ALTIJD OP SLOT, hierdoor werking niet te controleren, ga | In voorbereiding              |